

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

NOTA INTERNA

Radicado salida: O.C.C.I-1.7. 363/14

Radicado Recibido:

Fecha: **Noviembre 28 de 2014**

Para: Doctor Carlos Alberto Arcila Sánchez - Jefe de la División de Servicios y Suministros.

De: Doctor Carlos Alberto Castillo Escobar – Jefe Oficina Coordinadora del Control Interno.

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN	x	DAR RESPUESTA	x
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	
		N° FOLIOS	

Apreciado Doctor Arcila:

Teniendo en cuenta que la Oficina Coordinadora de Control Interno realizó la labor de auditoría como se encuentra estipulado en la Ley 87 de 1993, que determina para el Estado Colombiano que el control interno lo conforma "el esquema de la organización, el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y los mecanismos de verificación y evaluación". Me permito remitir el informe preliminar de la auditoría Parque Automotor propiedad de la Cámara de Representantes; con el fin, de realizar el proceso de revisión y/u objetar las observaciones identificadas durante el proceso.

Agradezco de antemano su oportuna respuesta.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador Control Interno

*Rbc
Nov 27 / 2014*

POR FAVOR **NO** RAYAR LOS DOCUMENTOS.
LA DEPENDENCIA QUE ADELANTA EL TRÁMITE FINAL ES LA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS.

Proyectó: Ivon Lucia Sarria Mosquera – Contratista Coordinación Control Interno.



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PARQUE AUTOMOTOR CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROCESO AUDITADO	DIVISIÓN SERVICIOS
RESPONSABLE DEL PROCESO	Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Verificar la disponibilidad de vehículos propiedad de la Honorable Cámara de Representantes.
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Confirmar la existencia de los vehículos (carros y motos) de la Cámara de Representantes disponibles en los diferentes parqueaderos, Realizar el cotejo contra el RUNT de su número de motor, chasis y su respectiva Tarjeta de Propiedad. Evidenciar la existencia de elementos inventariados de los carros disponibles que fueron recibidos por funcionarios del parque automotor a Representantes que culminaron su periodo.
EQUIPO AUDITOR	IVON LUCIA SARRIA MOSQUERA NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO LEONARDO CARDONA LUIS FELIPE SOLER ROA CARLOS ALBERTO ALZATE GIRALDO
FECHA DE INICIO	Septiembre 11 de 2014
FECHA DE TERMINACION	Noviembre 18 de 2014



INTRODUCCIÓN

La ejecución de la auditoría se realizó con el fin de dar cumplimiento a las funciones propias de la Coordinación de Control Interno, como lo estipula la Ley 87 de 1993, artículo 3 del Decreto 1537 de 2001; y, puntualmente como lo establece el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía de auditoría para Entidades Públicas, 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 Procedimiento de auditoría.


Esta auditoría tiene por objeto realizar la verificación de la legitimidad en la información existente entre: la División del Servicio (inventarios del parque automotor), expedientes hojas de vida de los vehículos y el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT. Adicionalmente, se realiza un cotejo al aplicativo SEVEN-ERP y la confirmación de la parte contable (el valor de los inventarios del parque automotor). Por último, se realizó la verificación física de documentos y vehículos propios de la Cámara de Representantes, disponibles en los diferentes parqueaderos (Parqueadero externo, sótano 1, sótano 2 y NAVE – Puerto López).

Lo anterior, dando como resultado la verificación de existencia a los elementos inventariados de los carros disponibles en los parqueaderos anteriormente mencionados y que figuran en el formato Inventario – Acta para recibo de vehículos, que fueron acogidos por funcionarios de la División de Servicios asignados para la ejecución de actividades propias del parque automotor perteneciente a los Representantes que culminaron su periodo y el estado de los mismos.

MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

- Cartilla Rol de las oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. Numeral 2.3. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (La Evaluación Independiente, se ejecuta a través de dos elementos: Evaluación del Sistema de



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 2
<p>Control Interno y Auditoría interna).</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento, 2.2 Componente de Auditoría Interna, 2.2.1 Auditoría Interna.➤ Guía de Auditoria para las Entidades Públicas, DAFP 2014. 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 procedimiento de auditoria.➤ Decreto 2445 de 2000, Artículo 4: Modificase el artículo 17 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 8° del Decreto 2209 de 1998: "Artículo 17. Se podrán asignar vehículos de uso oficial con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a..."➤ Decreto 1737 de 1998, Artículo 17: "Artículo 17°.-Modificado por el art. 4, Decreto Nacional 2445 de 2000 , Modificado por el art. 2 Decreto Nacional 134 de 2001 Modificado por el Decreto Nacional 2209 de 1998. podrán asignarse vehículos de uso oficial con cargo a recursos del Tesoro Público exclusivamente a..."➤ Resolución 2624 de 2012➤ Resolución. No. MD - 1597 de 2002➤ Resolución. No. MD - 0746 de 2003	



METODOLOGÍA

En el proceso de auditoría del parque automotor de la Cámara de Representantes, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Verificación de información: Inventarios suministrados por la división del Servicio, información arrojada por el aplicativo SEVEN-ERP.
- ✓ Trabajo de campo: Verificación física de los vehículos que se encuentran disponibles en los diferentes parqueaderos (Parqueadero externo, sótano 1, sótano 2 y NAVE – Puerto López).
- ✓ Traslado al sitio donde están parqueados los vehículos.
- ✓ Observar los vehículos en su sitio.
- ✓ Identificar los vehículos de la Cámara de Representante.
- ✓ Confrontar vehículos, contra los listados facilitados por la División de Servicios.
- ✓ Evidencia fotográfica de los vehículos identificados en los diferentes parqueaderos (interior del carro, elementos del inventario existentes, Placa Interna de información general del vehículo y de placa de Blindaje).
- ✓ Detallar estado de los vehículos (Golpes, Rayones y partes verificables del carro).
- ✓ Verificar existencia de los elementos inventariados detallados en el Formato inventario – Acta para recibo de vehículos.
- ✓ Cotejo de información número de Chasis y la tarjeta de propiedad del Vehículo.
- ✓ Análisis de las hojas de vida de los vehículos para confirmar la vigencia del SOAT, Revisión Tecno-mecánica, pago de impuestos y seguro contra todo riesgo.
- ✓ Confrontar contra la página del RUNT, los datos tomados en el literal anterior (<https://www.runt.com.co/portel/libreria/php/01.030518.html>).




RECURSOS

- Inventario de vehículos de la Honorable Cámara de Representantes.
- Inventario de motos de la Honorable Cámara de Representantes.
- Información suministrada del aplicativo SEVEN – ERP.
- Lista de parque automotor de la Cámara de Representantes disponibles en los parqueaderos internos (Sótano 1, Sótano 2 y Parqueadero externo) y externos (NAVE – Puerto López).
- Formato inventario – Acta para recibo de vehículos.
- Relación de bajas (Resolución 2368/2013, Resolución 3116/2013, Actas 8 y 9 de 2014).
- Relación de carros siniestrados.
- Cámara fotográfica.
- Registros fotográficos.
- Computadores.
- Carpetas de hoja de vida de los vehículos.
- Personal especializado para la toma de improntas.
- Revisión y toma de improntas de los números de Chasis de los vehículos en los parqueaderos.
- Internet para verificar información en la página del RUNT.


EJECUCIÓN

- Elaboración de oficios de formalización de actividades propias del proceso de auditoría al parque Automotor de la Cámara de Representantes, a la División de Servicios según consecutivos internos O.C.C.I.1.7- 273, 275, 298, 300, 301 y 302 – 14.



➤ Se recibe de la División de Servicios, una relación de todos los carros de la Cámara de Representantes, así:


N°	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	EN PODER DE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
1	BOH 060	CHEVROLET	GRAND VITARA	2004	Dados de baja		RESOL.2368/2013
2	BSI 895	HYUNDAI	TERRACAN GL	2005	Dados de baja		RESOL.2368/2013
3	BSI 903	HYUNDAI	TERRACAN GL	2005	Dados de baja		RESOL.2368/2013
4	BWS 462	KIA	SORENTO EX	2007	Dados de baja		RESOL.2368/2013
5	BWS 473	KIA	SORENTO EX	2007	Dados de baja		RESOL.2368/2013
6	BWS 487	KIA	SORENTO EX	2007	Dados de baja		RESOL.2368/2013
7	BWS 491	KIA	SORENTO EX	2007	Dados de baja		RESOL.2368/2013
8	BYU 100	DODGE	CHRYSLER NEON	2004	Dados de baja		RESOL.2368/2013
9	FTR 506	TOYOTA	LAND CRUISER-AUTA	2004	Dados de baja		RESOL.2368/2013
10	FTR 516	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOL.2368/2013
11	FTR 531	TOYOTA	LAND CRUISER-AUTA	2004	Dados de baja		RESOL.2368/2013
12	MQL 589	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOL.2368/2013
13	MQL 734	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOL.2368/2013
14	OB0 893	MAZDA	323NT	1997	Dados de baja		RESOL.2368/2013
15	OBH 119	CHEVROLET	CORSA	2003	Dados de baja		RESOL.2368/2013
16	OIL 485	MAZDA	323 NE	1998	Dados de baja		RESOL.2368/2013
17	OJG 231	TOYOTA	LAND CRUISER	1999	Dados de baja		RESOL.2368/2013
18	BWS 449	KIA	SORENTO EX	2007	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
19	BWS 454	KIA	SORENTO EX	2007	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
20	BWS 479	KIA	SORENTO EX	2007	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
21	BWS 483	KIA	SORENTO EX	2007	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
22	BWS 485	KIA	SORENTO EX	2006	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
23	FTR 509	TOYOTA	LAND CRUISER-AUTA	2004	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
24	FTR 510	TOYOTA	LAND CRUISER-AUTA	2004	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
25	FTR 511	TOYOTA	LAND CRUISER-AUTA	2004	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
26	FTR 519	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
27	FTR 527	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
28	MQL 564	TOYOTA	AUTANA	2004	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
29	MQL 566	TOYOTA	AUTANA	2004	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
30	MQL 614	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
31	MQL 618	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
32	MQL 621	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
33	MQL 705	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
34	MQL 727	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
35	OBE 281	TOYOTA	LAND CRUISER	1997	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
36	OBE 302	TOYOTA	LAND CRUISER-AUTANA	1997	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
37	OBE 464	TOYOTA	LAND CRUISER	1998	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
38	OJG 204	TOYOTA	LAND CRUISER	1998	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
39	OJG 205	TOYOTA	LAND CRUISER	1998	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
40	OJG 208	TOYOTA	LAND CRUISER	1998	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
41	OJG 211	TOYOTA	LAND CRUISER	1998	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
42	OJG 214	TOYOTA	LAND CRUISER	1998	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
43	OJG 215	TOYOTA	LAND CRUISER	1998	Dados de baja		RESOLUCION 3116/2013
44	BSF 712	CHEVROLET	CORSA WIND S/A 4 PTA	2006	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
45	BSI 898	HYUNDAI	TERRACAN GL	2005	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
46	BSI 901	HYUNDAI	TERRACAN GL	2005	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES						HOJA N°	
						6	
N°	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	EN PODER DE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
47	BSI 905	HYUNDAI	TERRACAN GL	2005	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
48	BSI 907	HYUNDAI	TERRACAN GL	2005	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
49	BSI 914	HYUNDAI	TERRACAN GL	2005	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
50	BSI 916	HYUNDAI	TERRACAN GL	2005	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
51	BWS 442	KIA	SORENTO EX	2007	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
52	BWS 443	KIA	SORENTO EX	2007	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
53	BWS 476	KIA	SORENTO EX	2007	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
54	BWS 477	KIA	SORENTO EX	2007	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
55	BWS 482	KIA	SORENTO EX	2007	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
56	BWS 488	KIA	SORENTO EX	2007	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
57	FTR 523	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
58	FTR 524	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
59	FTR 533	TOYOTA	LAND CRUISER-AUTA	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
60	FTR 536	TOYOTA	LAND CRUISER-AUTA	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
61	FTR 537	TOYOTA	LAND CRUISER-AUTA	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
62	MQL 585	TOYOTA	AUTANA	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
63	MQL 582	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
64	MQL 583	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
65	MQL 609	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
66	MQL 612	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
67	MQL 616	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
68	MQL 617	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
69	MQL 722	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
70	MQL 732	TOYOTA	AUTANA	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
71	OFK 306	CHEVROLET	RODEO V6	2001	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
72	OJG 203	TOYOTA	LAND CRUISER	1998	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
73	ZOG 055	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
74	ZOG 056	TOYOTA	PRADO VX	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
75	ZOG 139	TOYOTA	PRADO VX MEC 5 PUERTAS	2004	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
76	BYU 104	BMW	325i	1994	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
77	CTW 538	TOYOTA	HILUX	2007	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
78	OBH 166	BMW	355i	1994	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
79	OBH 662	FORD	ECOSPORT	2005	Dados de baja		RESOLUCION 2578/2014
80	BWS 441	KIA	SORENTO EX	2007			Siniestro y pérdida total, se repuso por la aseguradora, con el ODT 101.
81	DCE 979	TOYOTA	FORTUNER TW	2009			Siniestro y pérdida total por la aseguradora
82	FTR 526	TOYOTA	PRADO VX	2004			Siniestro y pérdida total por la aseguradora
83	BSF 713	CHEVROLET	CORSA WIND	2006			siniestrado
84	FTR 517	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR ACUÑA CARDALES YAHIR F.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 2327, 14 de septiembre de 2010.
85	DCF 004	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR AGUDELO ZAPATA IVAN DARIO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
86	DCE 972	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR AMIN SALEME FABIO RAUL	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 0585, 19 de marzo de 2009.
87	OBI 580	TOYOTA	PRADO	2011	HR BARGUIL ASSIS DAVID A.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
88	OBI 586	TOYOTA	PRADO	2011	HR BARGUIL ASSIS DAVID A.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 2991, 27 de octubre de 2010.
89	OBI 388	TOYOTA	PRADO	2011	HR BARRERA RUEDA LINA MARIA	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
90	OBI 585	TOYOTA	PRADO	2011	HR BARRERA RUEDA LINA MARIA	Honorable Representante	La HR. Lina María Barrera, hace devolución física del Vehículo el día 22 de septiembre del 2014. El vehículo se envía a



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES							HOJA N°
							7
N°	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	EN PODER DE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
							mantenimiento el día 20 de octubre de 2014.
91	OCJ 898	TOYOTA	PRADO	2011	HR BARRETO CASTILLO MIGUEL A.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
92	CVY 510	TOYOTA	PRADO VX	2008	HR BEDOYA PULGARIN JULIAN	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
93	MQL 613	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR BENAVIDES SOLARTE DIELA L.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1763, 30 de julio de 2010.
94	OBI 582	TOYOTA	PRADO	2011	HR BENJUMEA MORENO EDUARDO L.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
95	FTR 520	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR BETANCOURT PEREZ BAYARDO G.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1763, 30 de julio de 2010.
96	BTX 046	TOYOTA	PRADO SUMO	2006	HR BLANCO ALVAREZ GERMAN A.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 2928, 13 de octubre de 2010.
97	OBH 129	TOYOTA	COROLLA	2008	HR BONILLA SOTO CARLOS JULIO	Honorable Representante	Este vehículo se encuentra en mantenimiento, por lo tanto no se encuentra asignado.
98	DCF 001	TOYOTA	FORTUNER	2009	HR BRAVO REALPE OSCAR F.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1227, 19 de julio de 2010.
99	CTW 756	FORD	ESCAPE	2006	HR BUENAHORA FEBRES JAIME	Honorable Representante	Devolución del vehículo por HR Buenahora Febres Jaime, el 24 de abril de 2013.
100	OBI 590	TOYOTA	PRADO	2011	HR BUENAHORA FEBRES JAIME	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 3141, 05 de noviembre de 2010.
101	ODT 101	TOYOTA	FORTUNER	2014	HR BURGOS RAMIREZ DIDIER	Honorable Representante	PAGO DE REPOSICIÓN A VEHICULOS SINIESTROS. Asignado según Resolución N° 1135, 7 de julio de 2014.
102	CTW 755	HYUNDAI	TUCSON	2009	HR CARDENAS MORAN JHON JAIRO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
103	OBI 589	TOYOTA	PRADO	2011	HR CARLOSAMA LOPEZ GERMAN B.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
104	ZOG 140	TOYOTA	PRADO VX MEC 5 PUERTAS	2004	HR CARRILLO MENDOZA WILMER R.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
105	MQL 723	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR CASTILLO GARCIA NANCY D.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1336, 25 de julio de 2006.
106	MQL 615	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR CASTILLO SUAREZ FABIAN G.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
107	OBI 599	TOYOTA	PRADO	2011	HR CHACON CAMARGO ALEJANDRO C.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
108	OBI 600	TOYOTA	PRADO	2011	HR CHACON CAMARGO ALEJANDRO C.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 3138, 05 de noviembre de 2010.
109	MQL 592	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR CHAVES GARCIA JOHANA	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
110	OBI 598	TOYOTA	PRADO	2011	HR CIPRIANO MORENO EDGAR A.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
111	CTW 758	TOYOTA	PRADO	2005	HR CLAVIJO CLAVIJO ORLANDO A.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1835, 03 de agosto de 2010.
112	DCD 022	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR CORDOBA MANYOMA NILTON	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
113	OBI 604	TOYOTA	PRADO	2011	HR CORDOBA MENA WILSON	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
114	DCF 043	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR CORREA DIAZ NEFTALI	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
115	OBI 174	KIA	NEW SPORTAGE LX	2011	HR CORREA VELEZ VICTOR JAVIER	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
116	DCF 049	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR CRISSIEN BORRERO EDUARDO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 0586, 19 de marzo de 2009.
117	OBI 357	TOYOTA	FORTUNER	2010	HR CUELLO ALFREDO ALFREDO APE	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
118	DCE 970	TOYOTA	FORTUNER	2009	HR CUENCA CHAUX CARLOS A.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 0774, 20 de abril de 2010.
119	DCF 041	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR CURI OSORIO MARTA CECILIA	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
120	DCE 974	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR DE LA PEÑA MARQUEZ FERNANDO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1240, 19 de julio de 2010.
121	DCE 975	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR DE LA PEÑA MARQUEZ FERNANDO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
122	DCC 932	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR DEL RIO CABARCAS ALONSO JOSE	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
123	CNC 831	TOYOTA	FORTUNER 3000	2009	HR DELUQUE ZULETA ALFREDO R.	Honorable Representante	Asignado a: Secretaria General, según Resolución 2855, 30 de septiembre de 2014.
124	BWS 444	KIA	SORENTO EX	2007	HR DIAZ LOZANO ELBERTH	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
125	OBI 594	TOYOTA	PRADO	2011	HR DIAZ GRANADOS ABADIA EDUARDO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
126	DCD 019	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR DIAZ GRANADOS TORRES LUIS E.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
127	ZOG 057	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR DURAN CARRILLO ANTONOR	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES							HOJA N°
							8
N°	PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO	EN PODER DE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
128	OBI 384	TOYOTA	PRADO	2010	HR ELIZALDE GOMEZ RAFAEL	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
129	DCF 039	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR FLOREZ ASPRILLA JOSE B.	Honorable Representante	Asignado según Resolución acta N° 1304, 18 de julio de 2014.
130	OBI 597	TOYOTA	PRADO	2011	HR GALLON ARANGO LUIS HORACIO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
131	ZOG 065	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR GALLON ARANGO LUIS HORACIO	Honorable Representante	Asignado a: Luis Eduardo Díaz Granados Torres, según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014. *No coincide la información del HR asignado según el inventario, con la Resolución de asignación.
132	FTR 529	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR GARCIA GOMEZ JUAN CARLOS	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1763, 30 de julio de 2010.
133	OBI 588	TOYOTA	PRADO	2011	HR GARCIA GOMEZ JUAN CARLOS	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 3100, 04 de noviembre de 2010.
134	DCF 550	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR GIRALDO ARBOLEDA ATILANO A.	Honorable Representante	Asignado a: Eduardo Agatón Díaz Granados, según Resolución 1763, 30 de Julio de 2010. Devolución del vehículo por: Eduardo Agatón Díaz Granados, según Resolución 1304, 18 de Julio de 2014. *No coincide la información del HR asignado según el inventario, con la Resolución de asignación.
135	OBI 889	TOYOTA	PRADO	2011	HR GIRALDO ARBOLEDA ATILANO A.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 0870, 28 de mayo de 2014.
136	OBI 823	TOYOTA	PRADO	2011	HR GOMEZ AMIN MAURICIO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
137	DCF 002	TOYOTA	FORTUNER	2009	HR GOMEZ ROMAN EDGAR ALFONSO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
138	MQL 588	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR GONZALEZ DUARTE KELYN JOHANA	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
139	CTW 539	TOYOTA	RUNNER	2005	HR GONZALEZ MEDINA HUGO HERNAN	Honorable Representante	Asignado a: Flor Marina Daza Ramírez, según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
140	OBI 603	TOYOTA	PRADO	2011	HR GRISALES LONDOÑO LUCIANO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
141	DCF 003	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR GUERRERO MONTAÑO NICOLAS D.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
142	DCD 025	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR HERNANDEZ CASAS JOSE ELVER	Honorable Representante	Asignado a: Giraldo Arboleda Atilano Alonso, según Resolución N° 1074, 24 de abril de 2013. Devolución del vehículo por: Atilano Alonso Giraldo Arboleda, según Resolución N° 0905 de 3 de junio de 2014. *No coincide la información del HR asignado según el inventario, con la Resolución de asignación.
143	OCJ 897	TOYOTA	PRADO	2011	HR HOYOS SALAZAR FEDERICO E.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
144	OBI 605	TOYOTA	PRADO	2011	HR HURTADO PEREZ OSCAR DE JESUS	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
145	OBI 593	TOYOTA	PRADO	2011	HR JIMENEZ LOPEZ CARLOS ABRAHAM	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 2530, 14 de septiembre de 2011.
146	ZOG 138	TOYOTA	PRADO VX MEC 5 PUERTAS	2004	HR JIMENEZ LOPEZ CARLOS ABRAHAM	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 2694, 25 de octubre de 2013.
147	OBI 583	TOYOTA	PRADO	2011	HR LEMOS URIBE JUAN FELIPE	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
148	MQL 586	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR LOZADA POLANCO JAIME FELIPE	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
149	ZOG 137	TOYOTA	PRADO VX MEC 5 PUERTAS	2004	HR LOZANO DE LA OSSA FRANKLIN DEL CRISTO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
150	OBI 587	TOYOTA	PRADO	2011	HR MARULANDA MUÑOZ NORBEY	Honorable Representante	Devolución del vehículo, a nombre de: Carlos Uriel Naranjo Velez, según Resolución 1304, 18 de julio de 2014. Asignado a: Norbey Manulanda Muñoz, según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
151	FTR 521	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR MENDEZ BECHARA RAYMUNDO E.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1763, 30 de julio de 2010.



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES							HOJA N°
							9
N°	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	EN PODER DE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
152	MAY 406	CHEVROLET	AVEO	2012	HR MESA BETANCOUR JOSE IGNACIO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
153	OBI 591	TOYOTA	PRADO	2011	HR MOLINA TRIANA ALFREDO G.	Honorable Representante	Devolución del vehículo, a nombre de: Molina Triana Alfredo G., según Resolución N° 1304 de 18 de Julio de 2014.
154	DCD 026	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR MORENO VILLAMIZAR CRISTIAN J.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
155	CVY 369	TOYOTA	PRADO VX	2008	HR OSPINA QUINTERO OSCAR	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
156	FTR 522	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR OSPINA QUINTERO OSCAR	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
157	DCD 021	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR PATAUI ALVAREZ HERNANDO JOSE	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
158	ZOG 060	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR PALAU SALAZAR RAFAEL EDUARDO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
159	DBZ 098	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR PATIÑO AMARILES DIEGO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 0586, 19 de marzo de 2009.
160	DCF 040	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR PEDRAZA ORTEGA TELESFORO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
161	OBI 387	TOYOTA	PRADO	2010	HR PENAGOS GIRALDO HERNAN	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 2582, del 22 de septiembre de 2014.
162	COB 250	TOYOTA	HILUX	2007	HR PEREIRA CABALLERO PEDRITO T.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 2820, 18 de noviembre de 2013.
163	OBI 389	TOYOTA	PRADO	2011	HR PEREZ OYUELA JOSE LUIS	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
164	DCF 045	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR PIERRE EUGENIO GARCIA J.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
165	OBI 581	TOYOTA	PRADO	2011	HR PINTO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 0869, 28 de mayo de 2014.
166	DCD 028	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR PIZO MAZABUEL CRISANTO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1225, 19 de julio de 2010.
167	OBI 592	TOYOTA	PRADO	2011	HR PRADA ARTUNDUAGA ALVARO H.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
168	DCF 000	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR QUINTERO ROMERO ELOYD CHICHI	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
169	OBI 386	TOYOTA	PRADO	2011	HR RAMIREZ VALENCIA LEON DARIO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1295, 17 de julio de 2014.
170	OBH 530	TOYOTA	FORTUNER	2009	HR ROA SARMIENTO HUMPRHEY	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1763, 30 de julio de 2010.
171	OBI 606	TOYOTA	PRADO	2011	HR ROBLED0 GOMEZ ANGELA MARIA	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1074, 24 de abril de 2013.
172	DCD 020	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR RODRIGUEZ H. CRISTOBAL	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
173	DCE 978	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR RODRIGUEZ PINZON CIRO ANTONIO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1226, 19 de julio de 2010.
174	FTR 525	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR ROLDAN AVENDAÑO JOHN JAIRO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
175	OBI 822	TOYOTA	PRADO	2011	HR ROLDAN AVENDAÑO JOHN JAIRO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1136, 07 de julio de 2014.
176	OBI 165	KIA	NEW SPORTAGE LX	2011	HR ROMERO PIÑEROS RAFAEL	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 2892, 09 de noviembre de 2011.
177	DCE 973	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR ROZO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1763, 30 de noviembre de 2010.
178	DCE 977	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR SANABRIA ASTUDILLO HERIBERTO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1229, 19 de julio de 2010.
179	OBI 596	TOYOTA	PRADO	2011	HR SANTOS RAMIREZ JOSE NEFTALI	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
180	OBI 385	TOYOTA	PRADO	2011	HR SERRANO PEREZ JAIME ENRIQUE	Honorable Representante	Se verificó en carpeta del vehículo documento soporte (Formato de inventario - Acta para asignación de vehículos), en el que se indica que se encuentra en calidad de préstamo (20 de diciembre de 2012).
181	ZOG 806	MITSUBISHI	MONTERO	2001	HR SERRANO PEREZ JAIME ENRIQUE	Honorable Representante	Se verificó en carpeta del vehículo un Formato de inventario - Acta para asignación de vehículos, en el que se indica que se encuentra en calidad de préstamo (13 de mayo de 2013), no se encuentra acta de entrega (Paz y Salvo) del vehículo.
182	OBI 602	TOYOTA	PRADO	2011	HR SUAREZ MELO LEOPOLDO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
183	FTR 513	TOYOTA	RJ-70	2004	HR TORRES MONSALVO EFFRAIN A.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1763, 30 de julio de 2010.
184	CVX 200	TOYOTA	PRADO VX	2008	HR VALENCIA GONZALEZ SANTIAGO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

HOJA N°

10

N°	PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO	EN PODER DE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
185	MQL 611	TOYOTA	PRADO VX	2004	HR VILLALBA HODWALKER MARTHA P.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
186	BWS 463	KIA	SORENTO EX	2007	HR YEPES ALZATE ARTURO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
187	DCF 605	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR YEPES MARTINEZ JAIME ARMANDO	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1239, 19 de julio de 2010.
188	DCE 976	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	HR ZABARAIN D'ARCE ARMANDO A.	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
189	OBI 584	TOYOTA	PRADO	2011	HR ZAMBRANO ERASO BERNER LEÓN	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 2990, 27 de octubre de 2010.
190	OBI 601	TOYOTA	PRADO	2011	HR ZULUAGA HENAO MARIA REGINA	Honorable Representante	Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
191	CTW 498	HYUNDAI	TUCSON	2008	F. NIÑO FLOREZ BENJAMIN	Funcionario	Asignado a Comisión Segunda Constitucional permanente, según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
192	CTW 679	MAZDA	3	2008	F. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ	Funcionario	Este vehículo se encuentra en calidad de préstamo al F. Carlos Alberto Arcila Sánchez.
193	DDC 590	DAIHATSU	TERIOS	2005	F. CASTILLO ROBINSON	Funcionario	Asignado según Resolución N° 1932, 05 de agosto de 2010.
194	CTW 485	HYUNDAI	TUCSON	2008	F. ELIZABETH MARTINEZ	Funcionario	Asignado según Resolución N° 0973, 2 de mayo de 2009.
195	DCF 006	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	F. GLORIA INES RAIGOZA	Funcionario	Este vehículo se encuentra en calidad de préstamo a F. Gloria Inés Raigoza; pero, en la verificación a la carpeta del vehículo, no se encuentra el documento soporte (Formato de Inventario - Acta para asignación de vehículos, no se encuentra).
196	MQL 706	TOYOTA	PRADO VX	2004	F. GONZALEZ DE PERDOMO CONSUELO	Funcionario	Asignado a Comisión Cuarta Constitucional permanente, según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
197	CTW 760	RENAULT	CLIO	2006	F. JAIME SEPULVEDA	Funcionario	Se encuentra en calidad de préstamo, como se puede verificar en la carpeta del vehículo, Formato de inventario - Acta para asignación de vehículos.
198	ZOG 061	TOYOTA	PRADO VX	2004	F. MANTILLA SERRANO JORGE H.	Funcionario	Asignado según Resolución N° 0102, 23 de enero de 2013.
199	BWS 468	KIA	SORENTO EX	2007	F. SARRIA VILLA ESMERALDA	Funcionario	Comisión seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial, Asignado según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
200	BYU 109	RENAULT	SCENIC	2002	F. YOLANDA DUQUE NARANJO	Funcionario	Asignado a la Secretaría General, según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
201	BWS 486	KIA	SORENTO EX	2007			CASO JUDICIAL FISCALIA - POR HOMICIDIO. Se encuentra en trámite de liberación, por lo cual se ha girado un monto de \$ 3.100.000
202	RZX 436	TOYOTA	LAND CRUISER	2009			SE LE ENTREGO A DNE (10/06/2011)
203	DCE 971	TOYOTA	FORTUNER TW	2009		Fabrica Internacional de Blindaje	
204	BWS 481	KIA	SORENTO EX	2007		SOTANO 1	
206	CTW 530	DAIHATSU	TERIOS	2005		SOTANO 1	
207	DCF 044	TOYOTA	FORTUNER TW	2009		SOTANO 1	
208	ZOG 053	TOYOTA	PRADO VX	2004		SOTANO 1	
209	ZOG 054	TOYOTA	PRADO VX	2004		SOTANO 1	
210	ZOG 142	TOYOTA	PRADO VX MEC 5 PUERTAS	2004		SOTANO 1	
211	BYU 108	VOLKSWAGEN	JETTA	2004		SOTANO 2	A este vehículo no se le realizó la verificación, debido a que se encuentra asignado a: Comisión Legal de Cuentas, según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
212	CTW 496	MAZDA	626	2002		SOTANO 2	A este vehículo no se le realizó la verificación, debido a que se encuentra asignado a: Luciano Grisales Londoño, según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
213	CTW 536	TOYOTA	COROLLA	2006		SOTANO 2	



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES							HOJA N°
							11
N°	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	EN PODER DE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
214	CTW 540	CHEVROLET	OPTRA	2007		SOTANO 2	
215	CTW 640	JEEP	GRAND CHEROKEE	2006		SOTANO 2	
216	CTW 758	CHEVROLET	OPTRA	2005		SOTANO 2	
217	FTR 512	TOYOTA	PRADO VX	2004		SOTANO 2	
218	FTR 515	TOYOTA	PRADO VX	2004		SOTANO 2	
219	FTR 530	TOYOTA	PRADO VX	2004		SOTANO 2	
220	FTR 539	TOYOTA	PRADO VX	2004		SOTANO 2	
221	OBI 595	TOYOTA	PRADO	2011		SOTANO 2	
222	ZOG 148	TOYOTA	PRADO VX MEC 5 PUERTAS	2004		SOTANO 2	
223	BWS 459	KIA	SORENTO EX	2007		SOTANO 2	A este vehículo no se le realizó la verificación, debido a que se encuentra asignado a: William Vélez Mesa, según Resolución N° 1304, 18 de julio de 2014.
224	DCC 931	TOYOTA	FORTUNER TW	2009		PARQ. EXTERNO	
225	FTR 514	TOYOTA	PRADO VX	2004		PARQ. EXTERNO	
226	FTR 518	TOYOTA	PRADO VX	2004		PARQ. EXTERNO	
227	FTR 534	TOYOTA	LAND CRUISER-AUTA	2004		PARQ. EXTERNO	
228	MQL 623	TOYOTA	PRADO VX	2004		PARQ. EXTERNO	
229	MQL 728	TOYOTA	PRADO VX	2004		PARQ. EXTERNO	
230	OBG 140	MERCEDES BENZ	180C	2005		PARQ. EXTERNO	
231	OBH 168	TOYOTA	PRADO SUMO	2008		PARQ. EXTERNO	
232	OBH 382	HYUNDAI	TUCSON GL	2009		PARQ. EXTERNO	
233	ZOG 059	TOYOTA	PRADO VX	2004		PARQ. EXTERNO	
234	ZOG 064	TOYOTA	PRADO VX	2004		PARQ. EXTERNO	
235	ZOG 066	TOYOTA	PRADO VX	2004		PARQ. EXTERNO	
236	ZOG 067	TOYOTA	PRADO VX	2004		PARQ. EXTERNO	
237	SIN PLACA	CHEVROLET	ASTRA	2002		PARQ. EXTERNO	Según base de datos del inventario aplicativo SEVEN - ERP, se encuentra a cargo del señor Juan Miguel TAWIL.
238	SIN PLACA	CHEVROLET	ASTRA	2002		PARQ. EXTERNO	Según base de datos del inventario aplicativo SEVEN - ERP, se encuentra a cargo del señor Juan Miguel TAWIL.
239	AJ5223	MERCEDES	BENS	1963		PARQ. EXTERNO	No se encontró en el parqueadero.
240	BSI 886	HYUNDAI	TERRACAN GL	2005		PUERTO LÓPEZ	
241	BSI 904	HYUNDAI	TERRACAN GL	2005		PUERTO LÓPEZ	
242	BSI 913	HYUNDAI	TERRACAN GL	2005		PUERTO LÓPEZ	
243	BWS 450	KIA	SORENTO EX	2007		PUERTO LÓPEZ	
244	BWS 458	KIA	SORENTO EX	2007		PUERTO LÓPEZ	
245	BWS 492	KIA	SORENTO EX	2007		PUERTO LÓPEZ	
246	CTW 762	CHEVROLET	TRAIL BLAZER	2007		PUERTO LÓPEZ	
247	DCF 009	TOYOTA	FORTUNER TW	2009		PUERTO LÓPEZ	
248	DCU 821	FORD	ECOSPORT	2005		PUERTO LÓPEZ	
249	FTR 507	TOYOTA	LAND CRUISER-AUTA	2004		PUERTO LÓPEZ	
250	FTR 508	TOYOTA	LAND CRUISER-AUTA	2004		PUERTO LÓPEZ	
251	FTR 528	TOYOTA	PRADO VX	2004		PUERTO LÓPEZ	
252	MQL 585	TOYOTA	PRADO VX	2004		PUERTO LÓPEZ	
253	MQL 590	TOYOTA	PRADO VX	2004		PUERTO LÓPEZ	
254	MQL 591	TOYOTA	PRADO VX	2004		PUERTO LÓPEZ	
255	MQL 593	TOYOTA	PRADO VX	2004		PUERTO LÓPEZ	
256	MQL 610	TOYOTA	PRADO VX	2004		PUERTO LÓPEZ	
257	MQL 619	TOYOTA	PRADO VX	2004		PUERTO LÓPEZ	



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	12

N°	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	EN PODER DE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
258	MQL 620	TOYOTA	PRADO VX	2004		PUERTO LÓPEZ	
259	MQL 622	TOYOTA	PRADO VX	2004		PUERTO LÓPEZ	
260	MQL 726	TOYOTA	PRADO VX	2004		PUERTO LÓPEZ	
261	MQL 729	TOYOTA	PRADO VX	2004		PUERTO LÓPEZ	
262	MQL 730	TOYOTA	PRADO VX	2004		PUERTO LÓPEZ	
263	MQL 731	TOYOTA	AUTANA	2004		PUERTO LÓPEZ	
264	OBE 300	TOYOTA	LAND CRUISER AUTANA	1997		PUERTO LÓPEZ	
265	OBG 825	JEEP CHEROKEE	LIMITED	1999		PUERTO LÓPEZ	
266	OBH 538	CHEVROLET	OPTRA	2007		PUERTO LÓPEZ	
267	OSD 413	CHEVROLET	OPTRA	2005		PUERTO LÓPEZ	
268	ZOG 062	TOYOTA	PRADO VX	2004		PUERTO LÓPEZ	
269	ZOG 141	TOYOTA	PRADO VX MEC 5 PUERTAS	2004		PUERTO LÓPEZ	
270	ZOG 146	TOYOTA	PRADO VX MEC 5 PUERTAS	2004		PUERTO LÓPEZ	
271	SIN PLACA	SKODA	FABIA	2003		PUERTO LÓPEZ	Según base de datos del inventario aplicativo SEVEN - ERP, se encuentra a cargo del señor Juan Miguel TAWIL.

➤ Se recibe de la División de Servicios, una relación de todas las Motos de la Cámara de Representantes, así:

N°	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	EN PODER DE	OBSERVACIÓN
1	OQE 47A	SUZUKI	XF650	1999		NAVE - DANADA
2	BVC 79C	BAJAJ	PULSAR 200	2010		PARQUEADERO EXTERNO
3	BVC 77C	BAJAJ	PULSAR 200 OIL	2010		PARQUEADERO EXTERNO.
4	NOX 28C	YAMAHA	FZ16	2012	HR. CLARA LETICIA ROJAS GONZALEZ	Asignada según Resolución N° 2525, 10 de septiembre de 2014.
5	OQE 46A	XF650	FREE WIND	1999		PARQUEADERO EXTERNO APARECIO EN CALI - DAÑADA ESTA SIN PLACA
6	OQE 57A	SUZUKI	XF650	1999		PARQUEADERO EXTERNO
7	BVC 76C	BAJAJ	PULSAR 200 OIL	2010	SECRETARIA GENERAL	Asignada según Resolución N° 070, 20 de abril de 2010.
8	OQE 45A	SUZUKI	XF650	1999	CARLOS GARCIA	La moto se encuentra en calidad de préstamo a la Dirección Administrativa, a nombre de Edwin Andrés Vergara del 01 de marzo de 2013, pero también se encuentra la devolución de la misma por terminación del contrato del 3 de diciembre de 2013.
9	OQE 52A	SUZUKI	XF650	MOTOCICL ETA	EDWIN ANDRES VERGARA	La moto se encuentra en calidad de préstamo a la Dirección Administrativa, a nombre de Edwin Andrés Vergara del 01 de marzo de 2013.
10	OQE 54A	SUZUKI	XF650	1999	TORRES MONSALVO EFRAIN ANTONIO	Asignada según Resolución N° 2668, 06 de diciembre de 2006.
11	OQE 53A	SUZUKI	XF650	1999		DENUNCIADO TAWIL 2011 (ASEGURADA)
12	OQE 56A	SUZUKI	XF650	1999		DENUNCIADO TAWIL 2011 (NO ASEGURADA)

➤ El listado de vehículo se revisó y se ubicó el lugar en donde estaban localizados, sin tener en cuenta los asignados a Honorables Representantes (HR) ni los que tenían los funcionarios (F.).

- Se confrontó los vehículos dados de baja, así:
- Baja 1, por medio de la Resolución 2368 de 2013.
 - Baja 2, por medio de la Resolución 3116 de 2013.
 - Baja 3, por medio de la Resolución 2578 de 2014.

A continuación se anexa Resumen desagregado del Parque Automotor, propiedad de la Cámara de Representantes:



CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA DE CONTROL INTRENO
RESUMEN DESAGREGADO PARQUE AUTOMOTOR
SEPTIEMBRE 12 DE 2014

	CARRROS		MOTOS		TOTAL
INVENTARIO INICIAL		266		12	278
CARRROS NO ENTREGADOS		4			4
CARRRO NO ENTREGADO (MEDELLIN - CIG 215)		1			
CHATARRAS NO ENTREGADAS		3			
EN NAVE	1				
EN PARQUEADERO EXTERNO	2				
CARRROS NUEVOS		1			1
REPOSICION POR BWS 441 (ODT 101)		1			
TOTAL INVENTARIO CARRROS		271		12	283
BAJAS		79			79
BAJA 1 (RESOLUCIÓN 2368/2013)		17			
BAJA 2 (RESOLUCIÓN 3116/2013)		26			
BAJA 3 (PENDIENTE)		36			
ACTA 8 /2014	32				
ACTA 9 /2014	4				
CHATARRAS		4			4
SINIESTROS		4			4
ASIGNADOS		117		4	121
HONRABLES REPRESENTANTES		107			
FUNCIONARIOS		10		4	
PROCESO JUDICIAL		1			1
CASO JUDICIAL FISCALIA - POR HOMICIDIO (BWS 486)		1			
DENUNCIA POR HURTO				2	2
EN INVESTIGACIÓN		1			1
OBI 630		1			
ENTREGADAS		1			1
RZX 486 - DIRECC. NALESTUPEFAGENTES		1			
POR ASIGNAR		64			64
SOTANO 1		6			
SOTANO 2		13			
PARQUEADERO EXTERNO		13		5	5
FABRICA INAL DE BLINDAJE		1			
NAVE		31		1	1
TOTAL		271		12	283



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 14
--	---------------

RELACIÓN DE VEHICULOS UBICADOS EN DIFERENTES PARQUEADEROS

A. PARQUEADERO NAVE.

- Se realiza una verificación visual (11/09/2014), de los vehículos en el parqueadero de NAVE, donde se observaron 32 carros y 1 moto.
- Se reciben las llaves de los 32 carros y la moto, según acta de visita de la oficina coordinadora de control Interno del 19 de Septiembre de 2014.

A.1. CARROS

- Se realiza una confrontación de los inventarios de carros de la Cámara de Representantes en el **parqueadero NAVE**, contenido en el **FORMATO INVENTARIO – ACTA PARA RECIBO DE VEHICULOS** contra los elementos hallados en la Inspección ocular y Registros fotográficos, la que arrojó los siguientes resultados:


No	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	OBSERVACIONES
1	BSI 886	HYUNDAI	TERRACAN GL	2005	En el inventario de entrega a NAVE aparece un encendedor, en el examen visual no lo hay, no hay palanca del gato.
2	BSI 904	HYUNDAI	TERRACAN GL	2005	En el inventario de entrega a NAVE aparece que no tiene ensanchadoras, si las hay.
3	BSI 913	HYUNDAI	TERRACAN GL	2005	Carro no prende. En el inventario de entrega a NAVE aparece un encendedor, en el examen visual no hay.
4	BWS 450	KIA	SORENTO EX	2007	En el inventario aparece con 2 estribos, el carro no tiene.
5	BWS 458	KIA	SORENTO EX	2007	En el inventario aparece con 2 estribos y un encendedor, en la revisión visual el carro no los tiene.
6	BWS 492	KIA	SORENTO EX	2007	Vehículo Semi destruido. En el inventario de entrega a NAVE aparece un Encendedor que hoy no está. Tiene 3 Chapas Externas dañadas
7	CTW 762	CHEVROLET	TRAIL BLAZER	2007	No se pudo abrir, corto eléctrico.
8	DCF 009	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	Salió con anterioridad para mantenimiento.
9	DCU 821	FORD	ECOSPORT	2005	Carro abierto. Llaves no funcionan. No hay tapa protectora de la gasolina
10	FTR 507	TOYOTA	LAND CRUISER-AUTA	2004	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae. Una de las manijas interiores y la manija exterior del conductor están rotas.
11	FTR 508	TOYOTA	LAND CRUISER-AUTA	2004	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae.
12	FTR 528	TOYOTA	PRADO VX	2004	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae.



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 15
--	---------------

No	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	OBSERVACIONES
13	MQL 585	TOYOTA	PRADO VX	2004	En el inventario de entrega a NAVE aparece EL RADIO, la antena, hoy no está, también figura con exploradoras, este carro no las trae.
14	MQL 590	TOYOTA	PRADO VX	2004	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae.
15	MQL 591	TOYOTA	PRADO VX	2004	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae, No hay antena, tampoco encendedor.
16	MQL 593	TOYOTA	PRADO VX	2004	Puerta del conductor abierta y vidrio abajo, En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae.
17	MQL 610	TOYOTA	PRADO VX	2004	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae; tampoco tiene punteras Bomperes (4), ni encendedor.
18	MQL 619	TOYOTA	PRADO VX	2004	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae; tiene rota la conexión arranque a la batería.
19	MQL 620	TOYOTA	PRADO VX	2004	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae. No enuncia copas, el carro trae 5 en una bolsa en la parte de atrás No cuenta con encendedor, ni con gato ni con palanca de gato.
20	MQL 622	TOYOTA	PRADO VX	2004	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae.
21	MQL 726	TOYOTA	PRADO VX	2004	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae.
22	MQL 729	TOYOTA	PRADO VX	2004	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae. El carro estaba abierto.
23	MQL 730	TOYOTA	PRADO VX	2004	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae. El carro presenta descarga de extintor en el motor. No tiene encendedor Se encontró una cruceta, que no estaba inventariada.
24	MQL 731	TOYOTA	AUTANA	2004	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae.
25	OBE 300	TOYOTA	LAND CRUISER AUTANA	1997	En el inventario figura con 2 estribos, no los hay. Presenta dos espejos retrovisores en vez de uno.
26	OBG 825	JEEP CHEROKEE	LIMITED	1999	Tiene problemas con el capo. Carro estaba abierto.
27	OBH 538	CHEVROLET	OPTRA	2007	Carro estaba abierto (Puerta del conductor). No tiene antena, Ni varilla de aceite.
28	OSD 413	CHEVROLET	OPTRA	2005	Carro no tiene antena. Aparecen 1 taco y 2 triángulos que no estaban en el inventario.
29	SIN PLACA	SKODA	FABIA	2003	Carro en mal estado, EN EL VIDRIO TIENE UNA CALCOMANIA CON UN NÚMERO DE PLACA GME 551. Falta vidrio delantero lateral derecho (Copiloto).
30	ZOG 062	TOYOTA	PRADO VX	2004	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae. No tiene puntera Bomperes.
31	ZOG 141	TOYOTA	PRADO VX MEC 5 PUERTAS	2004	El inventario corresponde.
32	ZOG 146	TOYOTA	PRADO VX MEC 5 PUERTAS	2004	Puerta trasera izquierda abierta, vidrio conductor abierto. Air bag copiloto con papel insertado. No tiene exploradoras.

➤ Los carros relacionados anteriormente fueron trasladados al Parqueadero "Puerto López" el 25 y 26 de septiembre de 2014, excepto el DCF 009 que fue trasladado al taller Contratado por la Cámara para mantenimiento; también, se trasladó a este parqueadero la moto de placas OQE 47A, la que se halla en mal estado.



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 16
--	---------------



**VEHÍCULOS VERIFICADOS EN:
PARQUEADERO PUERTO LÓPEZ**


AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE
 REPRESENTANTES

HOJA N°


17

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	BSI 886
Parqueadero	Puertos López
Modelo	2005
Número del Motor	G6CU5102178
Número de serie y Chasis	KMHNM81CP5U173560
Color	Gris mica verde
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	El vehículo no tiene balena, En el inventario de entrega a NAVE aparece un encendedor, en el examen visual no lo hay, no hay palanca del gato y en la tarjeta de propiedad no se encontraba en el vehículo.







CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	BSI 904
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2005
Número del Motor	G6CU4000823
Número de serie y Chasis	KMHNM8TCP5U159516
Color	Gris plata
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	En el inventario de entrega a NAVE aparece que no tiene ensanchadores, si las hay. se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo





CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	BSI 913
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2005
Numero del Motor	G6CU4999651
Numero de serie y Chasis	KMHNNB1CP5U159467
Color	Gris plateado
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	Como no enciende, en el inventario de entrega a NAVE aparece un encendedor, en la inspección no hay y se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo





CARACTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehiculo Placas	BWS 450
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2007
Número del Motor	D4CB5973909
Número de serie y Chasis	KNAJC521575558218
Color	Gris oscuro
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	En el inventario aparece con 2 estibos, el carro no tiene. Se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo.




CARACTERISTAS DEL VEHICULO	
Vehículo Placas	BWS 458
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2007
Número del Motor	D4CB6005680
Número de serie y Chasis	KNAJC521575627747
Color	Negro gns
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	En el inventario aparece con 2 estibos y un encendedor, en la revisión visual el carro no los tiene, se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo, este vehículo tiene un golpe en parte trasera izquierda.





CARACTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehiculo Placas	BWS 492
Parqueadero	Puerto López
Motor	2007
Número del Motor	D4CB6013992
Numero de serie y Chasis	KNAJC521575654922
Color	Negro
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNI, ni placa interna.
Observaciones	Vehiculo Semi destruido y 3 Chapas dañadas. La tarjeta de propiedad no se encontraba en el vehiculo.






CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	CTW 762
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2007
Número del Motor	En el RUNT aparece como NO TRAE
Número de serie y Chasis	1GNET13M172304638
Color	Gris
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	No se pudo abnr, corto eléctrico. La tarjeta de propiedad no se encontraba en el vehículo.






CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO	
Vehículo Placas	DCU 821
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2005
Numero del Motor	CJJA58687063
Numero de serie y Chasis	9BFZE13F858687063
Color	Azul
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	Casero abierto, llaves no funcionan, no hay tapa protectora de la gasolina. Se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo





CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	FTR 507
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Número del Motor	1FZ0590236
Numero de serie y Chasis	8XA11UJ8049020333
Color	Plata
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae, una de las manijas interiores y la manija exterior del conductor están rotas. Se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo





AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	26

CARACTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	FTR 508
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Número del Motor	1F20591919
Número de serie y Chasis	8XA11UJ8049020339
Color	Azul
Blindaje	En el RUNT reporta Blindaje Nivel 3, fecha del blindaje 12/10/2013.
Observaciones	En el inventario figura con exploradoras, este caso no las use. La tarjeta de propiedad no se encontraba en el vehículo.







CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	FTR 528
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Número del Motor	1774521
Número de VIN y Chasis	9FH11VJ9549009336
Color	Gris
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae y antena parida. Se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo







AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	28

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO	
Vehículo Placas	MQL 585
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Número del Motor	1762758
Número de serie y Chasis	9FH11VJ9549009013
Color	Gris
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	En el inventario de entrega a NAVE aparece EL RADIO, la antena, hoy no está, también figura con exploradoras, este carro no las trae. Se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo







CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	IMQL 590
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Número del Motor	1752857
Número de serie y Chasis	9FH11VJ9549009011
Color	Gris
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae. La tarjeta de propiedad no se encontraba en el vehículo.





CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO	
Vehículo Placas	MQI 591
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Numero del Motor	1753389
Numero de serie y Chasis	9FH11VJ9549009026
Color	Azul
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	El vehículo no contaba con batería, en el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae. No hay antena, tampoco encendedor. en el momento de la inspección Se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo




CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	MIQL 593
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Numero del Motor	1752361
Numero de serie y Chasis	9FH11VJ9549009030
Color	Rojo
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	Puerta del conductor abierta y vidno abajo. En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae. Se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo





AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	32

CARACTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	MQL 610
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Número del Motor	1757282
Número de serie y Chasis	9FH11VJ9549009069
Color	Gris
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae; tampoco tiene punteras Bomperes (4). La tarjeta de propiedad no se encontraba en el vehículo.



CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	MQL 619
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Numero del Motor	1760378
Número de serie y Chasis	9FH11VJ9549009138
Color	Azul
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae; tiene rota la conexión arranque a la batería. Se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo







AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

HOJA N°
34

CARACTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	MQL 620
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Numero del Motor	1760321
Número de serie y Chasis	9FH11VJ9549009139
Color	Azul
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae; no enuncia copas, el carro trae 5 en una bolsa en la parte de atrás, No cuenta con encendedor, ni con gato ni con palanca. Se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo





CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	MQL 622
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Número del Motor	1760691
Número de serie y Chasis	9FHT1VJ9549009151
Color	Azul
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae. La tarjeta de propiedad se encontró original.





AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	36

CARACTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	MOJL 726
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Número del Motor	1776194
Número de Serie y Chasis	9FH11VJ9549009356
Color	Azul
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	En el inventario figuran punteras del bomper, este carro no las trae. Se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo




CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO	
Vehículo Placas	MQL 729
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Número del Motor	1776682
Número de Serie y Chasis	9FH11VJ9549009359
Color	Rojo
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae. El carro estaba abierto y falta encendedor. Se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo






CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	MOI 730
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Número del Motor	1776275
Número de Serie y Chasis	9FH11VJ9549009355
Color	Azul
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	En el inventario figurs con exploradoras, este carro no las trae. El carro presenta descarga de extintor en el motor, no tiene encendedor, se encontró una cruceta. Se encontró copia de la tarjets de propiedad del vehículo



CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	MQL 731
Parqueadero	Puerto López
Motor	2004
Número del Motor	1F-Z0593218
Número de Serie y Chasis	8XA11U8049020418
Color	Verde
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	En el inventario figura con exploradores, este carro no las trae. Se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo.







CARACTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehiculo Placas	OBE 300
Parqueadero	Puerto Lopez
Modelo	2007
Numero del Motor	F18D3036862K
Numero de Serie y Chasis	KL1JM52B27K574769
Color	Negro
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUN1, ni placa interna
Observaciones	En el inventario figura con 2 estibos, no los hay, presenta dos espejos retrovisores en vez de uno. La tarjeta de propiedad no se encontraba en el vehiculo




CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS

Vehículo Placas	08G 825
Parqueadero	Puerto López
Modelo	1999
Número del Motor	No registra en el RUNT – No se puedo verificar en inspección
Número de Serie y Chasis	8Y4GW58N111732938
Color	Gris
Blindaje	No Blindado
Observaciones	No se puedo verificar el número del motor en inspección. Tiene problemas con el capo, carro estaba abierto, no tiene encendedor, ni estribos. Se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehículo





CARACTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehiculo Placas	OBH 538
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2007
Numero del Motor	F18D3036862K
Numero de Serie y Chasis	KL1JM52B27K574769
Color	Negro
Blindaje	No Blindado
Observaciones	Carro estaba abierto (Puerta del conductor). No tiene antena, ni vanilla de aceite. La tarjeta de propiedad se encontró en original.




CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	OSD 413
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2005
Número del Motor	T18SED094509
Número de Serie y Chasis	9GAJN523258032743
Color	Azul
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna
Observaciones	Camo no bene antena, 1 taco, 2 triángulos. La tarjeta de propiedad no se encontraba en el vehículo.





CARACTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehiculo Placas	ZOG 062
Parqueadero	Puerto Lopez
Modelo	2004
Numero del Motor	1762053
Numero de Serie y Chasis	9FH11VJ9549009166 Nro. verificado en la inspección
Color	Verde
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT.
Observaciones	No se puedo identificar el número del motor. En el inventario figura con exploradoras, este carro no las trae, No tiene puntera Bomperes. Se encontró copia de la tarjeta de propiedad del vehiculo



CARÁCTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	ZOG 141
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2004
Número del Motor	1801248
Número de Serie y Chasis	9FH11VJ9549009760
Color	Verde
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT.
Observaciones	Se encontro copia de la tarjeta de propiedad del vehiculo






CARACTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehiculo Placas	ZOG 146
Parqueadero	Puerto Lopez
Modelo	2004
Número del Motor	1802361
Número de Serie y Chasis	9FH11VJ9549009766
Color	Gris
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT.
Observaciones	Puerta trasera izquierda abierta, vidrio conductor abierto, air bag copiloto con papel insertado, no tiene explosoras. La tarjeta de propiedad no se encontraba en el vehículo.



CARÁCTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	SIN PLACA
Parqueadero	Puerto López
Modelo	2003
Número del Motor	78887
Número de Serie y Chasis	TM8CD46Y333721332
Color	GRIS
Blindaje	
Observaciones	Vehículo sin placa asignada por no presentación de papeles (Oficio D.S. 4.4.1912-2011)





AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	48

A.2. MOTOS

N°	PLACA		MARCA	LINEA	MODELO	OBSERVACIÓN
1	OQE 47A	MOTO	SUZUKI	XF650	1999	NAVE ESTA DAÑADA





B. PARQUEADERO EXTERNO – EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO

B.1. CARROS

- Se confrontó el Inventario físico verificado por Control Interno de los vehículos situados en el **parqueadero Externo del Edificio Nuevo del Congreso** contra el **FORMATO INVENTARIO – ACTA PARA RECIBO DE VEHICULOS**, recibido mediante correo electrónico en formato PDF denominado “ACTAS DE RECIBO CAMARA”, el cual arrojó los siguientes resultados:

N°	PLACAS	MARCA	LINEA	MODELO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	FTR 514	TOYOTA	PRADO VXM	2004	PARQ. EXTERNO	Al realizar la inspección visual se encontró que: Los vidrios del vehículo son 8 no 10 El carro tiene palanca de doble, por lo tanto tiene rueda libre y Tiene 2 emblemas.
2	FTR 518	TOYOTA	PRADO VXM	2004	PARQ. EXTERNO	El vehículo no tiene batería y la consola bajo el timón está dañada imposibilitando la apertura del capo.
3	FTR 534	TOYOTA	LAND CRUISER	2004	PARQ. EXTERNO	En la inspección visual se detectó: - 8 VIDRIOS, 5 RINES, en vez de 10 vidrios y 4 rines - El inventario de RECIBO DE VEHICULOS desde el ITEM #13 AL #50 se encuentra mal diligenciado.
4	MQL 623	TOYOTA	PRADO VX	2004	PARQ. EXTERNO	En la inspección visual se detectó elementos que no estaban inventariados, tales como: - 8 VIDRIOS en vez de 10. - 4 LLANTAS, 1 LLANTA DE REPUESTO, 5 RINES, 4 DIRECCIONALES, 3 STOP - NO tiene BATERIA - se detectó LLAVE DE COPAS O CRUZETA - El inventario de RECIBO DE VEHICULO se encuentra mal diligenciado en la mayoría de los ITEMS.
5	MQL 728	TOYOTA	PRADO VX	2004	PARQ. EXTERNO	En la inspección visual se verificó elementos que no estaban inventariados, tales como: - Se detectó que tiene rueda libre - Se encontró 2 EMBLEMAS en vez de 3 - El inventario de RECIBO DE VEHICULO del ITEM #19 AL #50 se encuentra mal diligenciado
6	OBG 140	MERCEDES BENZ	ISO C	2005	PARQ. EXTERNO	En la inspección visual se verificó lo siguiente con respecto al inventario de Recibo de vehículo: - Se encontró 6 VIDRIOS en vez de 8 - No se encontró ANTENA - Se encontró 2 EMBLEMAS en vez de 5 - Se detectó 4 MANIJAS EXTERIORES en vez de 1 - No se detectó que tiene cocuyos el auto.



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES						HOJA N° 50
N°	PLACAS	MARCA	LINEA	MODELO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
7	OBH 168	TOYOTA	PRADO VX	2008	PARQ. EXTERNO	En la inspección visual se verificó que no estaba inventariado lo siguiente: - La tecno mecánica no está vigente - Tiene 4 llantas fuera de la de repuesto no 5 llantas - Se detectó 4 DIRECCIONALES en vez de 2 - Se detectó 1 COPA - Se observó que tiene 4 CINTURONES DE SEGURIDAD, 4 MANIJAS INTERIORES en vez de 5 CINTURONES DE SEGURIDAD y 5 MANIJAS INTERIORES.
8	OBH 382	HYUNDAI	TUCSON		PARQ. EXTERNO	El inventario de RECIBO DE VEHICULO con fecha julio 2014 se encuentra mal diligenciado.
9	ZOG 059	TOYOTA	PRADO VX	2004	PARQ. EXTERNO	Al realizar la inspección visual se encontró que cuenta con 8 vidrios (el de pasajeros es uno solo) y que tiene palanca de doble, por lo tanto tiene rueda libre.
10	ZOG 064	TOYOTA	PRADO VX	2004	PARQ. EXTERNO	Al realizar la inspección visual se encontró que cuenta con rueda libre y 4 ensanchadoras, elementos que no están en el inventario.
11	ZOG 066	TOYOTA	PRADO VX	2004	PARQ. EXTERNO	En la inspección visual se verificaron elementos que no estaban inventariados tales como: - En el inventario de RECIBO DE VEHICULO desde el ITEM 26 al ITEM 50 se encuentra mal diligenciado - Se detectó 5 RINES en vez de 4 - Se detectó 3 STOP, 5 RINES, 3 PARABRISAS, en vez de 2 STOP, 4 RINES, 2 PARABRISAS - Se detectó que no tenía: GATO, ESTUCHE DE HERRAMIENTAS, CANDADO DE REPUESTO.




AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 51
--	---------------

**VEHÍCULOS VERIFICADOS EN:
PARQUEADERO EXTERNO**



CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	FTR 534
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2004
Número del Motor	1FZ0597710
Número de serie y Chasis	8XA11UJ8049020562
Color	Azul pana
Blindaje	Si - Nivel: 4
Observaciones	



CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS

Vehículo Placas	OBH 168
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2008
Número del Motor	8008096
Número de serie y Chasis	9FH11UJ9089024542
Color	Azul - gns
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	






AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

HOJA N°
54

CARÁCTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	MQL 728
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2004
Número del Motor	1776859
Número de serie y Chasis	9FH11VJ9549009352
Color	Azul
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, bene placa interna de Blindaje, en la Tarjeta de propiedad dice Blindaje nivel III.
Observaciones	



CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	ZOG 064
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2004
Número del Motor	1761793
Número de serie y Chasis	9FHVJ9549009168
Color	Beige
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, Placa interna indicando nivel III de blindaje.
Observaciones	






CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	ZOG 066
Parqueadero	Parqueadero Externo
Motor	2004
Número del Motor	1768478
Número de serie y Chasis	9FH11VJ9549009170
Color	Beige
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT – Blindaje Nivel 3, según placa interna
Observaciones	




CARÁCTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	MQL 623
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2004
Número del Motor	1761660
Número de serie y Chasis	9FH11VJ9549009152
Color	Rojo
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT - Blindaje Nivel 3, según paca interna.
Observaciones	





CARÁCTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	FTR 518
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2004
Número del Motor	1774713
Número de serie y chasis	9FH11VJ9549009340
Color	Gris
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT.
Observaciones	El vehiculo no cuenta con bateria





CARÁCTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	FTR 514
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2004
Número del Motor	1772851
Número de serie y Chasis	9FH11VJ9549009272
Color	Verde F04
Blindaje	Si - Nivel 3, reportado en RUNT, como en placa interna.
Observaciones	





CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	ZOG 067
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2004
Número del Motor	1768309
Número de serie y Chasis	9FH11VJ9549009171
Color	Beige
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT - Blindaje Nivel 3, según placa interna
Observaciones	






CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS

Vehículo Placas	OBH 382
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2009
Número del Motor	646C8184341
Número de serie y Chasis	KMHJM81BP9U900902
Color	Plata acuática mica
Blindaje	Sinn Blindaje
Observaciones	No se puede visibilizar información de este vehículo en el RUNT





CARÁCTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	DCC 931
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2009
Número del Motor	TGR0923154
Número de serie y Chasis	MR0YU59G098004215
Color	Gris Oscura Mica
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	



CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	206 059
Parquadero	Parquadero Externo
Modelo	2004
Número del Motor	1755455
Número de serie y Chasis	9FH11VJ5549009158
Color	Verde
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNI, ni placa interna.
Observaciones	





B.2. MOTOS

- Se confrontó el Inventario físico verificado por Control Interno de las motos situadas en el **parqueadero Externo del Edificio Nuevo del Congreso** el cual arrojo los siguientes resultados:

N°	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	OBSERVACIÓN
1	BVC 75C	BAJAJ	PULSAR 200	2010	PARQUEADERO EXTERNO
2	BVC 77C	BAJAJ	PULSAR 200 OIL	2010	PARQUEADERO EXTERNO
3	NOX 28C	YAMAHA	FZ16	2012	PARQUEADERO EXTERNO
4	OQE 46A	XF650	FREE WIND	1999	PARQUEADERO EXTERNO APARECIO EN CALI - DAÑADA ESTA SIN PLACA
5	OQE 57A	SUZUKI	XF650	1999	PARQUEADERO EXTERNO



CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO	
Vehículo Placas	BVC 75C
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2010
Número del Motor	JCGBSCT3227
Número de Serie y Chasis	MD2JCB1Z8AVC01666
Color	AZUL
Blindaje	NO
Observaciones	SOAT: AXA COLPATRIA SEGUROS SA N° 6370658 (09/03/2015)



RUNT Reporte de Unidades

Quilombo Simoes - Programa Presidencial - Documentos - 30/06/2015

# Modelo - Chevrolet - G. Automotor			
Modelo	Placa	Color	Estado
Modelo	0160	AZUL	ACTIVO
Placa	MD2JCB1Z8AVC01666		
Color		AZUL	
Estado			ACTIVO
Marca	CHEVROLET		
Modelo	2010		
Motor	JCGBSCT3227		
Chasis	MD2JCB1Z8AVC01666		
Blindaje	NO		
SOAT	AXA COLPATRIA SEGUROS SA		
SOAT N°	6370658		
SOAT Fecha	09/03/2015		
SOAT Vigencia	30/06/2015		
SOAT Vigencia	30/06/2015		
SOAT Vigencia	30/06/2015		
SOAT Vigencia	30/06/2015		
SOAT Vigencia	30/06/2015		
SOAT Vigencia	30/06/2015		

Reporte generado por el sistema de auditoria de unidades de la Camara de Representantes.



CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	BVC 77C
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2010
Número del Motor	JCGBSC73437
Número de Serie y Chasis	MD2JCB1Z5AVC01608
Color	AZUL
Blindaje	NO
Observaciones	SOAT: AXA COLPATRIA SEGUROS SA N° 6370690 (09/03/2015)



RUNT Software de Registro, Programación y Reportes de Vehículos

INFORMACION GENERAL DEL VEHICULO			
PLACA DEL VEHICULO	MODELO	ACTIVO	
BVC 77C	2010	ACTIVO	
INFORMACION GENERAL DEL PROPIETARIO			
NOMBRE	SEXO	EDAD	FECHA DE NACIMIENTO
IDENTIFICACION	SEXO	EDAD	FECHA DE NACIMIENTO
INFORMACION GENERAL DEL VEHICULO			
PLACA DEL VEHICULO	MODELO	ACTIVO	
BVC 77C	2010	ACTIVO	
IDENTIFICACION	SEXO	EDAD	FECHA DE NACIMIENTO
PLACA DEL VEHICULO	MODELO	ACTIVO	
BVC 77C	2010	ACTIVO	
IDENTIFICACION	SEXO	EDAD	FECHA DE NACIMIENTO

Versión: 1.0.0.0
 Autor: [Nombre]
 Fecha: [Fecha]
 Descripción: [Descripción]

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	NOX28C
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2010
Número del Motor	45D3001865
Número de Serie y Chasis	9FKKG034XC2001865
Color	NEGRO
Blindaje	NO
Observaciones	SOAT: AXA COLPATRIA SEGUROS SA N° 7001282 (12/10/2015)



RUNT

INFORMACION GENERAL DEL AUTOMOTOR			
Vehículo	NOX28C	Placas	NOX28C
Marca	YAMAHA	Modelo	2010
Cilindros	4	Potencia	15 CV
Color	NEGRO	Blindaje	NO
Observaciones			
Estado del vehículo: Bueno Fecha de inspección: 12/10/2015 Inspeccionado por: [Nombre ilegible]			



CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	OQE48A
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	1999
Número del Motor	P411112059
Número de Serie y Chasis	XF850SC000557
Color	NEGRO - GRIS
Blindaje	NO
Observaciones	NO TECNO MECANICA - SOAT (30/09/2014) MOTO ROBADA QUE APARECIO EN CALI.





CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	OQE57A
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	1999
Número del Motor	P411112070
Número de Serie y Chasis	XF6505C000567
Color	NEGRO - GRIS
Blindaje	NO
Observaciones	SEGURO TODO RIESGO - COLPATRIA N° 8001122788 (01/10/2015) SOAT (30/09/2014); IMPUESTOS 2014; NO TECNO MECANICA






B.3. VEHICULOS EN PÉSIMO ESTADO

- Se verificó los vehículos deteriorados, según la División de Servicios, situados en el Parqueadero Externo del Nuevo Edificio del Congreso:

N°	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	UBICACIÓN
1	SIN PLACA	CHEVROLET	ASTRA	2002	PARQUEADERO EXTERNO
2	SIN PLACA	CHEVROLET	ASTRA	2002	PARQUEADERO EXTERNO


- Los vehículos de la lista anterior, ubicados en el Parqueadero Externo del Nuevo Edificio del Congreso, se encuentran en un grave estado de deterioro como se puede observar en las fotos siguientes.

CARÁCTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	SIN PLACA (CHEVROLET ASTRA)
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2002
Número del Motor	Z18XE20X40737
Número de serie y Chasis	W0L0TGF69225138383
Color	GRIS
Blindaje	No reporta Blindaje.
Observaciones	Vehículo donado por la DIAN (Res. 3991 del 20/04/2009). No asignación de placa debido a que no se realizó la gestión de registro del vehículo, por parte de la Corporación.





CARÁCTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	SIN PLACA (CHEVROLET ASTRA)
Parqueadero	Parqueadero Externo
Modelo	2002
Número del Motor	Z18XE20X03116
Número de serie y Chasis	W0LOTGF6925108341
Color	ROJO
Blindaje	No reporta Blindaje.
Observaciones	Vehículo donado por la DIAN (Res. 3991 del 20/04/2009). No asignación de placa debido a que no se realizó la gestión de registro del vehículo, por parte de la Corporación.



B.4.- CARROCERIA

Se halló en este parqueadero la carrocería de un vehículo, aparentemente, Renault 9, con placa Interna haciendo alusión a una placa TTB 020.





C. SOTANO 1 – NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO

C.1. CARROS

- Se confrontó el Inventario físico verificado por Control Interno de los vehículos situados en el **Sótano 1** del **Edificio Nuevo del Congreso** contra el **FORMATO INVENTARIO – ACTA PARA RECIBO DE VEHICULOS**, recibido mediante correo electrónico en formato PDF denominado “**ACTAS DE RECIBO CAMARA**”, el cual arrojó los siguientes resultados:


N°	PLACAS	MARCA	LINEA	MODELO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	BWS 481	KIA	SORENTO	2007	SOTANO 1	<p>El Formato Inventario - Acta para recibo de vehiculos está mal diligenciado (No asentaron cantidades), no tiene fecha de recibido.</p> <p>Al realizar la inspección visual se encontró que: La Antena esta reventada y el Stop trasero del lado del conductor está roto. No se identificó elemento alguno del Equipo de carretera. En Herramientas no se detectó el Estuche de herramienta, ni el candado de Repuesto.</p>
2	CTW 530	DAIHATSU	TERIOS	2005	SOTANO 1	<p>Al realizar la inspección visual se encontró que el vehiculo estaba abierto (puerta trasera del copiloto) y cuenta con 8 vidrios (el de pasajeros es uno solo). Cuenta con 4 Stop y 1 dañado, tiene ensanchadores, además se hallaron 4 copas, 2 cocuyos y 2 parlantes, elementos que no estaban inventariados. No se encontró el gato ni la palanca de gato que estaba inventariada.</p>
3	DCF 044	TOYOTA	FORTUNER	2009	SOTANO 1	<p>Al realizar la inspección Visual, se encontró que el carro tiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensanchadores a nivel de guardabarros, - 2 extintores (Amarillo al lado del motor y Rojo en el estuche de herramientas). - El número del motor y del Chasis en el formato Inventarios - Acta para recibo de vehiculos, presenta inconsistencias.

N°	PLACAS	MARCA	LINEA	MODELO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
4	ZOG 053	TOYOTA	PRADO VX	2004	SOTANO 1	<p>En la inspección visual se detectó elementos que no estaban inventariados, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 STOP en vez de 2. - Tiene rueda libre. - 3 emblemas en vez de 4 - Se encontró el automóvil sellado. - No se pudo comprobar que el intercomunicador ni la sirena, ya que no tenía batería. - 12 manijas interiores en 5 PUERTAS en vez de 4 - Si tiene CONTROL (Alarma o seguro) y 2 COCUIYOS - Se encontró 3 tacos, 1 extintor, 1 botiquín, 1 triángulo, 1 llaves fijas, 1 estuche de herramientas - Puerta conductor y trasera del copiloto con el sello roto. - Vidrio panorámico frente roto. - Carro no prende.
5	ZOG 054	TOYOTA	PRADO VX	2004	SOTANO 1	<p>El Formato Inventario - Acta para recibo de vehículos está mal diligenciado (No asentaron cantidades).</p> <p>Al realizar la inspección visual se encontró que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Había 3 tacos en vez de 2, 1 extintor, 1 botiquín, 3 llaves fijas. <p>Por falta de batería no se confirma el funcionamiento del Intercomunicador, La sirena, el pito y la alarma.</p>
6	ZOG 142	TOYOTA	PRADO VX	2004	SOTANO 1	<p>El Formato Inventario - Acta para recibo de vehículos está mal diligenciado (No asentaron cantidades),</p> <p>El inventario se realizó de la parte externa del vehículo ya que no se encontró su llave.</p>

VEHÍCULOS VERIFICADOS EN:

SÓTANO NRO. 1






AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N°
	76

CARÁCTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	BW5 481
Parqueadero	Sótano 1
Modelo	2007
Número del Motor	D4CB6013988
Número de serie y Chasis	KNAJC521575654924
Color	Negro
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	




CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	CTW 530
Parqueadero	Sótano 1
Modelo	2005
Número del Motor	1211334
Número de serie y Chasis	8XAJ102G059602552
Color	Plata
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	






CARÁCTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	DCF 044
Parqueadero	Sótano 1
Modelo	2009
Número del Motor	1GR0921804
Número de serie y Chasis	MR0YU59G498004167
Color	Negra Mica
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	



CARÁCTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	ZOG 053
Parqueadero	Sótano 1
Modelo	2004
Número del Motor	1768634
Número de serie y Chasis	9FH11VJ9549009173
Color	Gris
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	Caro Sellado






CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	ZOG 054
Parqueadero	Sótano 1
Modelo	2004
Número del Motor	1760603
Número de serie y Chasis	9FH11VJ9549009153
Color	Rojo
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, Nivel III segun placa interna.
Observaciones	



CARÁCTERÍSTICAS DEL VEHICULO	
Vehículo Placas	ZOG 142
Parqueadero	Sótano 1
Modelo	2004
Número del Motor	1801646
Número de serie y Chasis	9FH11VJ9549009761
Color	Gris
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	





D. SOTANO 2 – NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO

D.1. CARROS

- Se confrontó el Inventario físico verificado por Control Interno de los vehículos situados en el **Sótano 2 del Edificio Nuevo del Congreso** contra el **FORMATO INVENTARIO – ACTA PARA RECIBO DE VEHICULOS**, recibido mediante correo electrónico en formato PDF denominado “**ACTAS DE RECIBO CAMARA**”, el cual arrojó los siguientes resultados:


N°	PLACAS	MARCA	LINEA	MODELO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	BWS 459	KIA	SORENTO EX	2007	SOTANO 2	El número del chasis que aparece en el Formato Inventario - Acta para recibo de Vehículos, termina en 5 y no en 3. Al realizar la inspección visual se encontró que el vehículo solo cuenta con 8 vidrios (el de pasajeros es uno solo). El recibo del vehículo es al 10 de Septiembre de 2014. El SOAT está a nombre del Senado de la República.
2	CTW 536	TOYOTA	COROLA	2006	SOTANO 2	El inventario de RECIBO DE VEHICULO con fecha julio 2014 se encuentra mal diligenciado.
3	CTW 540	CHEVROLET	OPTRA 1,8	2007	SOTANO 2	El inventario de RECIBO DE VEHICULO con fecha julio 2014 se encuentra mal diligenciado.
4	CTW 640	JEEP	CHEROKE 4*4	2006	SOTANO 2	En la inspección visual se divisó elementos que no estaban inventariados, tales como: - 8 VIDRIOS en vez de 10 - 5 LLANTAS contando la de repuesto - 3 STOP en vez de 2 - 5 COPAS - 5 DESCANSA BRAZOS en vez de 4 - 2 CUCUYOS - 4 parlantes en vez de 2 - No se encontró GATO, PALANCA DE GATO, LLAVE DE COPAS O CRUCETA.
5	CTW 758	CHEVROLET	OPTRA 1,8	2005	SOTANO 2	El inventario de RECIBO DE VEHICULOS con fecha de julio de 2014 SE ENCUENTRA MAL DILIGENCIADO
6	DCE 971	TOYOTA	FORTUNER	2009	SOTANO 2	En el inventario de RECIBIDO DE VEHICULO se encuentra mal diligenciado, no hay cantidades.
7	FTR 512	TOYOTA	PRADO VX	2004	SOTANO 2	El inventario de Recibo de Vehículo realizado Julio 2014 se encuentra MAL DILIGENCIADO, no hay cantidades.



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 83
--	---------------

N°	PLACAS	MARCA	LINEA	MODELO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
8	FTR 515	TOYOTA	PRADO VXM	2004	SOTANO 2	Al realizar la inspección visual se encontró que el carro estaba sellado y los sellos del lado del copiloto estaban rotos, en su interior se encontró la cachucha de un policía. Le falta un parasol, el del copiloto y presenta un encendedor guardado en el cenicero delantero.
9	FTR 530	TOYOTA	PRADO VX	2004	SOTANO 2	Al número del chasis que aparece en el Formato Inventario - Acta para recibo de Vehículos, le falta un dígito. Al realizar la inspección visual se encontró que el vehículo solo cuenta con 8 vidrios (el de pasajeros es uno solo). No se realizó la inspección visual interna por falta de llaves.
10	FTR 539	TOYOTA	PRADO VX	2004	SOTANO 2	El inventario de RECIBO DE VEHICULO con fecha Julio 2014 se encuentra MAL DILIGENCIADO.
11	OBI 585	TOYOTA	PRADO	2011	SOTANO 2	No presento diferencias
12	ZOG 148	TOYOTA	PRADO	2004	SOTANO 2	El inventario de RECIBO DE VEHICULO con fecha de Julio 2014 se encuentra MAL DILIGENCIADO.

**VEHÍCULOS VERIFICADOS EN:
SÓTANO NRO. 2**



CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	FTR 539
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2004
Número del Motor	1772758
Número de Serie y Chasis	9FH11VJ9549009274
Color	Gris
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT - Blindaje Nivel 3, según peca interna.
Observaciones	El vehículo no contaba con los papeles, la puerta trasera se encontraba trabada. Se encontró una batería extra en el piso del copiloto, llanta izquierda desinflada, una batería extra en el piso del copiloto.




CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS

Vehículo Placas	OBG 140
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2005
Número del Motor	27194630437690
Número de Serie y Chasis	WDBRF46H55F602888
Color	Azul
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	





CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO	
Vehículo Placas	OBI 585
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2011
Número del Motor	1GRA141590
Número de Serie y Chasis	JTEBU9FJ1BK020259
Color	Gris Acero Oscuro Mica
Blindaje	Si - Nivel 3, reportado en RUNT, como en placa interna.
Observaciones	




CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	BWS 459
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2007
Número del Motor	D4CB6005685
Número de Serie y Chasis	KNAJC521575627751
Color	Gris
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	Tecno mecánica (22-11-2014) SOAT (02-05-2015), a nombre del Senado de la Republica NIT 899999103.





CARÁCTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	CTW 640
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2006
Número del Motor	8Y8HX58N671517832
Número de Serie y Chasis	8Y8HX58N671517832
Color	Negro
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	En el RUNT no hay reporte del Nro. de motor



CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULO'S	
Vehículo Placas	BYU 108
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2004
Número del Motor	BHP009182
Número de Serie y Chasis	3VWSV29M54M024869
Color	Rojo
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	






AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

HOJA N°
90

CARÁCTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	CTW 496
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2002
Número del Motor	FS975181
Número de Serie y Chasis	9FCGF45S020104200
Color	Gris
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	



CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	CTW 536
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2006
Número del Motor	1224332777
Número de Serie y Chasis	8XA532EC269509362
Color	Bianco
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	Llanta de repuesto, gato, equipo de carretera sin extintor. Batería funcionando.






CARÁCTERISTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	CTW 540
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2007
Número del Motor	F18D3045907K
Número de Serie y Chasis	9GAJM52307B089509
Color	Gris
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	Llanta de repuesto, gato, equipo de carretera sin extintor.




CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS

Vehículo Placas	CTW 758
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2005
Número del Motor	T18SED099461
Número de Serie y Chasis	9GAJM52385B037008
Color	Rojo
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	Equipo de carreteras sin gato y llanta de repuesto





CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	FTR 512
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2004
Número del Motor	1752093
Número de Serie y Chasis	9FH11VJ9549009034
Color	Verde Ingles
Blindaje	Reporta Blindaje en el RUNT, nivel 3. Al igual que en la placa interna.
Observaciones	Vehículo cerrado, no se encontro papeles.





CARÁCTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	FTR 515
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2004
Número del Motor	1772169
Número de Serie y Chasis	9FH11VJ9549009305
Color	Verde
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	Derriame de aceite, se dejó cerrado.





CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	FTR 530
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2004
Número del Motor	1772665
Número de Serie y Chasis	9FH11VJ9549009273
Color	Gris
Blindaje	No reporta Blindaje en el RUNT, ni placa interna.
Observaciones	No hay llave



CARÁCTERÍSTAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	ZOG 148
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2004
Número del Motor	1802909
Número de Serie y Chasis	9FH11VJ9549009769
Color	Azul
Blindaje	No reports Blindsje en el RUNT, Nivel 3 en la placa interna.
Observaciones	Equipo de carretera 2 extintores (Rojo, amarillo) Sin gato.





CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULOS	
Vehículo Placas	OBI 595
Parqueadero	Sótano 2
Modelo	2011
Número del Motor	1GRA150870
Número de Serie y Chasis	JTEBU9FJ1BK5010162
Color	Super Blanco 2
Blandaje	Si - Nivel 3, reportado en RUNT.
Observaciones	Camo salió para mantenimiento





OBSERVACIONES

- Se evidencia durante el proceso de auditoría que los vehículos relacionados a continuación, se encuentran como siniestros por pérdida total:

VEHICULOS SINIISTRADOS A CORTE DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014				
PLACAS	MARCA	LINEA	MODELO	OBSERVACIONES
BWS 441	KIA	SORENTO EX	2007	SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL, SE REPUSO POR LA ASEGURADORA, CON EL ODT 101.
DCE 979	TOYOTA	FORTUNER TW	2009	SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL POR LA ASEGURADORA
FTR 526	TOYOTA	PRADO VX	2004	SINIESTRO Y PERDIDA TOTAL POR LA ASEGURADORA
BSF 713	CHEVROLET	CORSA WIND	2006	SINIESTRADO

- Los vehículos siniestrados en el momento de su reposición son canjeados por vehículos nuevos. El canje se realiza con la adquisición de un vehículo nuevo y absorbiendo la indemnización de los vehículos asegurados hasta alcanzar el 100% del valor del vehículo nuevo.

SINIESTRO / PLACA	VALOR
Siniestro. 4632 – 2013 / FTR 526	79.800.000
Siniestro 6891 – 2013 / DCE 979	+ 105.700.000
VALOR TOTAL SINIESTROS	185.500.000
Abono 50% anticipo	92.750.000
Vehiculo adquirido ODT 101 (nuevo)	- 88.667.000
Saldo Insoluto	4.083.000
Siniestro. 802 – 2014 / FTR 526 (Traspasado a Colpatría)	82.200.000
Siniestro. 1736 – 2014 / BSF 713	11.700.000
50% anticipo	5.850.000
Total vehiculo con traspaso + 50%	92.133.000
Vehiculo adquirido ODT 121 (nuevo)	88.300.000
Saldo por cruzar Siniestro BSF 713	3.833.000
VALORES PENDIENTES	
Siniestro 4632 – 2013 / FTR 256	79.800.000
Siniestro 6891 – 2013 / DCE 979	105.700.000



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 100
--	----------------

VALOR PENDIENTE 50% INSOLUTO DE DOS RECLAMACIONES	
	\$ 92.750.000
SINIESTRO / PLACA	VALOR
Siniestro 1736 - 2014 / BSF 713	11.700.000
Saldo pendiente del 50% Autorizado	3.833.000
Saldo pendiente del 50% Insoluto	5.850.000
Recursos girados para liberación BWS 486	3.100.000
Siniestro 5031 / OBI 597 (Pérdida total)	142.200.000
VALOR TOTAL DISPONIBLE	241.533.000

Según verificación realizada a la información de reposición de los carros denominados siniestros (pérdida total), se encuentra un valor a favor de \$241.533.000,00 (doscientos cuarenta y un millones quinientos treinta y tres mil pesos) m/cte.

- En la solicitud y verificación de las bases de datos manejadas por la dependencia de División de Servicios, puntualmente al proceso de inventario del parque automotor de la Cámara de Representantes. Se evidenció la NO actualización de éstas, lo cual hace que las labores de identificación de vehículos disponibles sea más demorada y se evidencia que no se realizan conciliación de parque automotor de manera consistente. Pues existen 87 vehículos y 4 motos en el aplicativo SEVEN, en el mismo auxiliar donde se manejan los vehículos activos de la Cámara.
- En la verificación de la base de datos en el que se encuentran los vehículos asignados a los representantes a la Cámara, NO se encuentra el número de las Resoluciones con las cuales se les asignan estos vehículos.
- No se encontró el **vehículo Toyota Yaris modelo 2004 de placas OBI 630** durante la inspección ocular, vehículo que está en proceso de investigación en la Fiscalía General de la Nación.
- El Vehículo con placas AJ5223 no se encontró en el momento de la verificación física realizada en el Parqueadero externo.

La División de Servicios de la Cámara de Representantes ha realizado gestiones para encontrar información que determine la ubicación de este



AUDITORIA PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	HOJA N° 101
--	----------------

vehículo a las oficinas de Transito y Movilidad, las cuales, no han sido efectivas, toda vez que manifiestan que esta placa no existe en los archivos. Luego con la modificación de las placas consistentes en cambio del primer número por letra queda esa placa como AJE 223 de la que informan que está a nombre de un particular de nombre MARIA ELENA LOZANO.

- Se encontró en el parqueadero Externo del Nuevo Edificio del Congreso, la Carrocería; aparentemente, de un Renault 9 Color Rojo, el cual no figura en los inventarios suministrados por la División de Servicios de la Corporación.
- No se pudo realizar la comparación física con el vehículo de placas OZG 067, ya que no recibimos copia del FORMATO INVENTARIO – ACTA PARA RECIBO DE VEHICULOS.
- En los expedientes de Hojas de vida de los vehículos, no se encuentran los soportes de revisión tecno mecánica, encontrando solo la circular 086 donde solicitan a los Representantes y Funcionarios que tiene asignado vehículos de la Cámara de Representantes anexar copia del respectivo documento en mención.

RECOMENDACIONES

- Actualizar el estado del vehículo de placas AJ5223 o AJE 223, que corresponde a un automóvil Mercedes Benz, el cual no se encontró en los parqueaderos auditados. Igualmente en el aplicativo SEVEN este vehículo figura como un Renault 9 color rojo y en la información suministrada por la División de Servicios figura como un MERCEDES BENZ. Definir la marca línea y ubicación, de lo contrario abrir un proceso de investigación de responsables.
- Definir el estado y propiedad de la carrocería de un Renault 9, rojo que se encuentra ubicado en el Parqueadero Externo y tiene una placa interna que hace mención a la placa TTB 020.
- Utilizar adecuadamente las casillas del Formato inventario – Acta para recibo de vehículos, en la parte referente a cantidad colocan la sílaba “sí” o “no”, pero no detallan la cantidad de elementos que tienen.



- Implementar procedimientos de auto control y auto regulación para el ingreso y salida de los vehículos de propiedad de la Cámara de Representantes, de los diferentes parqueaderos Internos (Sótano 1, Sótano 2 y parqueadero Externo) y Externos (Puerto López).
- Hacer seguimiento estricto al proceso de investigación del **vehículo OBI 630**.

CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador
Oficina de Control Interno

Proyectó:

Contratistas: Ivon Lucia Sarria Mosquera, Luis Felipe Soler Roa, Leonardo Cardona y Carlos Alberto Ázate Giraldo

Funcionaria: Nidia Clemencia Hernández Baquero