

1. AERONAVES EN STATUS EVA (EVALUACIÓN): 04 AERONAVES

CLASE DE AERONAVE	TIPO DE AERONAVE	PNC	STATUS EN SISTEMA SAP	OBSERVACIONES
AVION	C-208B	3019	EVA	MANTENIMIENTO (EVA) MOTOR ENVIADO A GARANTIA A MONTREAL, SIGUE EN CANADÁ
AVION	B1900D	0251	EVA	AERONAVE EN EVALUACION (EVA) X RUEDA TREN DE NARIZ SE ENCUENTRA ESTALLADA, X VENTANA LADO PILOTO PRESENTA IMPACTO POR ARMA DE FUEGO, X PEND INSP DE MOTORES
AVION	DHC-6	0202	EVA	AERONAVE EN EVALUACION (EVA) REPORTE : DEFORMACIÓN SOPORTES DEL TREN DE NARIZ
AVION	ATR-42	0241	EVA	AERONAVE EN EVALUACIÓN (EVA) DE ACUERDO CON INSPECCIÓN BOROSCÓPICA MOTOR LH Y RH PRESENTAN DAÑOS. REMOVIDAS HÉLICES, REMOVIDOS MOTORES, REMOVIDOS TRENE PRINCIPALES Y REMOVIDO TREN DE NARIZ. PENDIENTE RESPUESTA DE LA ASEGURADORA, ESTADO DE LOS MOTORES. 14 APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 01 AD SOLICITUD CONTRATACIÓN A TODO COSTO) VENCE JULIO 2024 – GEPOL: GS-2024-162-DIRAN"

2. AERONAVES EN STATUS PAR (POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS): 24 AERONAVES

2.1 ALA FIJA (15 AERONAVES)

CLASE DE AERONAVE	TIPO DE AERONAVE	PNC	STATUS EN SISTEMA SAP	OBSERVACIONES
AVION	C-172 SP	0269	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR) PENDIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS - PENDIENTE OVERHAUL DE MOTOR (NECESIDADES DE LINEA) GS-2025-034902-DIRAN - ACTUALIZACIÓN PRIMARY FLIGHT DISPLAY GEPOL GS-2022-142457 - 12,9 PARA SERVICIO DE 50 HORAS,
AVION	C-206H	0247	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR) PENDIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS - GIA63W CON GEPOL # GS-2023-009913-DIRAN (12ENE23) - SERVICIO SERVOS AUTOPILOT CON GEPOL # GS-2023-010482-DIRAN (12ENE23) - SERVICIO GOVERNOR PROPELLER GS-2025-078077 DIRAN
AVION	C-206G	0289	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR) PENDIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS GOVERNOR PROPELLER CON GEPOL # GS-2026-005202-DIRAN Y GEPOL # GS-2026-053101-DIRAN. WASTE GATE CON GEPOL # GS-2026-064103-DIRAN, INSPECCION 200 HORAS ITEMS ESPECIALES
AVION	AT-802	4002	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR): PENDIENTE COMPRA BATERIAS, TBO PROPELLER ASSY GS-2025-034902-DIRAN, GS-2026-019876-DIRAN PROYECCION NECESIDADES DE MANTENIMIENTO
AVION	AT-802	4006	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR): FILTRO DE AIRE DETERIORADO(COMPRA FILTER (BRACKETT) GS-2024-078744-DIRAN) TBO PROPELLER ASSY GS-2025-134399-DIRAN, GS-2026-019876-DIRAN PROYECCION NECESIDADES DE MANTENIMIENTO
AVION	AT-802	4011	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR): REMOCION PROPELLER ASSY CC 227-2026 OFICIO No GS-2026-019876-DIRAN
AVION	AT-802	4014	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR): PENDIENTE POR CONJUNTO DE HELICE CC 130-2025 GEPOL GS-2025-134399-DIRAN, GS-2026-019876-DIRAN PROYECCION NECESIDADES DE MANTENIMIENTO
AVION	AT-802	4019	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR): REMOCION PROPELLER ASSY CC 224-2026 , FASE ANUAL OFICIO No GS-2026-019876-DIRAN
AVION	K-300	0208	PAR	SIN AFECTACION AL PARTE (PAR) POR CUMPLIMIENTO TBO TRENE
AVION	B-1900C	0237	PAR	SIN AFECTACION AL PARTE (PAR) Reporte : En inspección Boroscopia se evidencia daños en los VANE RING de ambos Motores
AVION	B-1900	0238	PAR	SIN AFECTACION AL PARTE (PAR)
AVION	DHC-6	0201	PAR	SIN AFECTACIÓN AL PARTE (PAR) PENDIENTE POR COTIZACIÓN COMPRA DE ELEMENTOS
AVION	ATR-42	0244	PAR	SIN AFECTACIÓN AL PARTE (PAR) Pendiente llegada de Conjunto de Trenes de Aterrizaje para Iniciar labores e Mantenimiento
AVION	ATR-42	0245	PAR	SIN AFECTACIÓN AL PARTE (PAR) TRASLADO A COABO EL DIA 28-02-2023 ENTREGADO POR CIAC, NO SE EJECUTA NINGUN MANTENIMIENTO POR FALTA DE PRESUPUESTO PENDIENTE POR REVISIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO"
AVION	DASH8	0259	PAR	SIN AFECTACION AL PARTE (PAR) INSP 511 1C - 60 MONTHS- 5 YR

2.2 ALA ROTATORIA (09 AERONAVES)

CLASE DE AERONAVE	TIPO DE AERONAVE	PNC	STATUS EN SISTEMA SAP	OBSERVACIONES
HELICOPTERO	B212	0483	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR) 24/04/2024 A LAS 15:00 HORAS. PENDIENTE ASIGNACION GRUPO DE TRABAJO. INSPECCION 5000 HRS / 5 AÑOS, PENDIENTE POR ADQUISICION 02 MAIN ROTOR BLADE.
HELICOPTERO	B212	0486	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR). 10/04/2023 A LAS 10:00 HORAS. PENDIENTE ASIGNACION DE RECURSOS PARA COMPRA Y/O REPARACION DE, 02 MAIN ROTOR BLADE.
HELICOPTERO	B212	0488	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR). PENDIENTE POR ADQUISICION Y/O REPARACION DE 02 MAIN ROTOR BLADE. AVANCE INSPECCION GENERAL 88,6%, ENSAMBLE GENERAL 75%.
HELICOPTERO	B212	0495	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR). 04/05/2026. A LAS 17:00 HORAS, PENDIENTE ASIGNACION DE RECURSOS PARA COMPRA Y/O REPARACION DE 02 MAIN ROTOR BLADE. GS-2026-063203-DIRAN, GS-2026-063776-DIRAN. AERONAVE CON BLINDAJE EN EL PISO CABINA PASAJEROS, BLINDAJE SILLAS PILOTO Y COPILOTO SE ENCUENTRAN DETERIORADAS
HELICOPTERO	B212	0497	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR). 11/09/2021. PENDIENTE ASIGNACION DE RECURSOS PARA COMPRA Y/O REPARACION DE 02 MAIN ROTOR BLADE.
HELICOPTERO	B-206-L4	0924	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR): COMPRA WHINSELD LH . CONTRATO 02-5-10041-25
HELICOPTERO	B-206-B	0908	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR) SOLICITUD COMPRA SELLOS PACKING MATERIAL P/N 23064567 OFICIO No GS-2026-070867-DIRAN, INSPECCION 100-200-300 A/C, TBO 3500 HRS COMPRESSOR - HARD TIME STRAPS, SE ENTREGO EL MOTOR A ABASTECIMIENTO EL 26MAR26 AVANCE 50%
HELICOPTERO	B-206-B	0909	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR): *TAIL ROTOR HUB ASSY REMOVIDO C.C NO. 225-2021 PARA EL PNC 0906 - ALMACÉN *BATERIA P/N 206-706-738-109 S/N 10900747 REMOVIDA MEDIANTE C.C NO. 234-2021 PARA EL PNC 0905 *SE REMOVIO SERVO ACTUADOR MEDIANTE CAMBIO CONTROLADO NO 253-2021 *REMOCIÓN TRANSMISIÓN POR ESCAPE DE ACEITE POR EL QUILL DE ENTRADA - ALMACÉN *HUB ASSY P/N 206-011-100-107 S/N HB-941 REMOVIDO MEDIANTE C.C NO. 322-2021 PARA EL PNC 0905 *BLADE ASSY M/R S/N A-7816 REMOVIDA MEDIANTE C.C NO. 323-2021 PARA EL PNC 0905, *BLADE ASSY M/R S/N A-7851 REMOVIDA MEDIANTE C.C NO. 324-2021 PARA EL PNC 0905 *REMOCIÓN MASTIL ASSY PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA EXTERNA DEL TUBO. * INDICADOR LIGHT P/N 75-0286-17 INOPERATIVO *CONJUNTO HYD PUMP Y RESERVOIRIO P/N 206-076-022-101 S/N BDO-1553 REMOVIDO C.C NO. 008-2022 PARA EL PNC 0904 *CLEVIS P/N 206-031-236-001 PARTE INFERIOR PUERTA DE BODEGA, SE ENCUENTRA ROTO. REMOVIDO ENGINE PN 6899400 SN CAE-27828, PARA SER INSTALADO EN EL PNC 0905, MEDIANTE CAMBIO CONTROLADO # 271-2022 REMIVIDO FREEWHEEL PN 206-040-270-117 SN A-2167 PARA SER INSTALADO EN EL PNC 0905 MEDIANTE CAMBIO CONTROLADO # 280-2022 REMOVIDO FCU PN 2524644-31 SN BR58743 PARA SER INSTALADO EN EL PNC 0905
HELICOPTERO	206L3	0918	PAR	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR) PENDIENTE ASIGNACION DE RECURSOS, EXTINTOR DE FUEGO. GS-2024-085202-DIRAN, MOTOR, GENERADOR ARRANCADOR, CAP SISTEMA PITO ESTATICO,BATERIA,BATERIA ELT, RELAY, FREEWHEEL GS-2024-062310 DIRAN. GS-2025-067170-DIRAN NECESIDADES DE LA LINEA

3. AERONAVES EN STATUS APB (AERONAVE EN PROCESO DE BAJA): 04 AERONAVES

CLASE DE AERONAVE	TIPO DE AERONAVE	PNC	STATUS EN SISTEMA SAP	OBSERVACIONES
AVION	C-172 XP	0265	APB	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (APB): AERONAVE EN PROCESO DE BAJA, CONCEPTO DE ENTREGA A LA SAE. CIRCUIT BREAKER DE RADIOS SE SALTA AL COLOCAR AVIONICOS
AVION	C-206F	0290	APB	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (PAR) EN PRUEBA DIFERENCIAL DE COMPRESIÓN, CILINDROS 1 Y 3 DEL MOTOR PRESENTAN BAJA COMPRESIÓN. SOLICITUD REVOCATORIA Y/O ASIGNACION DEFINITIVA AERONAVE SAE - PONAL DIRAN GS-2025-121828-DIRAN ☐ PENDIENTE REPARACIÓN CILINDROS CON GEPOL # GS-2023-010482-DIRAN (12ENE23) PENDIENTE TBO HELICE GEPOL GS-2024-045589-DIRAN, PENDIENTE BATTERY PACK ELT GS-2023-130016-DIRAN, PENDIENTE VACUM SYSTEM HOSES GEPOL GS-2023-130016-DIRAN PENDIENTE REPARACION ALTERNADOR
AVION	B-200	0239	APB	SIN AFECTACION AL PARTE (APB)
HELICOPTERO	HUEY II	0717	APB	NO AFECTA EL % DE ALISTAMIENTO (APB) AERONAVE EN PROCESO DE BAJA, AEN LISTA 1637