

# INFORME DIARIO OPERACIÓN ATENCIÓN FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASA

## MUNICIPIO DE SAN EDUARDO - BOYACA OCTUBRE DE 2018



# UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión del  
Riesgo de Desastres - Colombia

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



5/10/2018 - Informe N° 05  
SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES

## SITUACIÓN ACTUAL

- **Alerta Roja** en las veredas ( Cardoso y Villa Nueva).
- **Alerta Naranja** (Carrera 2 hasta el limite de perímetro urbano)
- **Alerta Amarilla** (Carrera 2 hasta Carrera 4 – Calle 7 hasta la Calle 0)
- **Alerta Verde** ( Carrera 4 hasta salida perímetro urbano via Miraflores)

## CONTEXTO GEOLOGICO

- **San Eduardo – Boyacá:** está regido por un sistema de fallas activo (borde llanero) que afectan a las formaciones rocosas que lo conforman, dichas formaciones son de carácter sedimentario y corresponden a una secuencia de la cuenca Farallones.




Figura 1. ÁREA AFECTADA POR EL DESLIZAMIENTO

## MARCO LEGAL

- **San Eduardo – Boyacá** (Decreto de calamidad No. 49 – 20 de septiembre de 2018).
- Decreto modificatorio 053 – 2 de octubre de 2018

## AFECTACIÓN

- 1** Municipios con registro de eventos
- 4** Veredas afectadas
- 163** Personas afectadas
- 60** Familias afectadas



Reunión CDGRD Boyacá – Municipio San Eduardo

## SECTORES AFECTADOS

### VIVIENDA

60 Rurales – Veredas Villa Nueva, Cardoso y San Pablo

### VÍAS

5 Vías Municipales

1 Vía Invias

### EDUCACIÓN

1 Institución educativa (Instituto Técnico Antonio Nariño sede Villanueva)

### AGUA Y SANEAMIENTO

2 Acueductos Verdales ( Cardoso y Villanueva)

### DISTRITO DE RIEGO

1 Vereda VillaNueva, Cardoso y Bombita


### SECTOR AGROPECUARIO

100 Familias afectación Agropecuaria

1 Distrito de Riego

### SERVICIOS PÚBLICOS

Redes Eléctricas (Villanueva y Cardoso)



No.	MUNICIPIO	DECRETO	FAMILIAS DAMNIFICADAS
1.	SAN EDUARDO	049 20/09/2018 053 01/10/2018	60
<b>Total Familias Damnificadas</b>			<b>60</b>



**Total Afectación:**

1 Municipios

4 Veredas

1 Departamento

**60 Familias**


**Hombres**  
62

**Mujeres**  
57

**Niños**  
19

**Niñas**  
25

En comisión CDGRD- Boyacá, Corpoboyaca y la UNGRD Se llevó a cabo el Recorrido 3: (Naranja en el mapa) Sector de afectación sur oriental del Municipio punto donde se reportó el desvío del cauce natural de la quebrada Cardoseña debido a acumulación de material desplazado, se evidencia una zona de recarga y alta saturación de agua con alto potencial de generar futuros deslizamientos presencia de zonas de recarga con un alto grado de saturación



**FOTOGRAFÍA: VEREDA CARDOSO, ZONA DE RECARGA Y ALTA SATURACIÓN 02/10/2018**

El cauce natural de la Q. La Cardoseña va paralelo a la antigua vía que comunica el casco urbano con las Vereda Villa Nueva y Cardozo igualmente paralelo, dicho cauce conduciría directamente a la zona más crítica del fenómeno

Posteriormente realizamos un recorrido trasversal al deslizamiento por la antigua vía vereda evidenciando que en el punto donde se une la Q. salitrana y Q. Cardoseña se evidenció una zona de acumulación de caudal.

En cuanto al monitoreo del día tanto el realizado en las horas de la mañana y las horas de la tarde no se evidenció un nuevo avance hacia el casco urbano del municipio



**FOTOGRAFÍA: VEREDA CARDOSO, ZONA DE DESVÍO DE QUEBRADA LA CARDOSEÑA, 02/10/2018**



## INGRESO INFORMACIÓN DE RUD MUNICIPIO/CORREGIMIENTOS.



No.	MUNICIPIO/ CORREGIMIENTOS	Familias Damnificadas	Nº Familias Ingresadas	Pendientes por Ingresar	%
1.	SAN EDUARDO	60	60	-	100%
<b>TOTAL</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	
<b>%</b>			<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	

Se continua con el cargue en la plataforma de las familias damnificadas.

## ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA – AHE ENTREGADA AL CMGRD SAN EDUARDO



**55**  
**Kits Alimentarios**



**55**  
**Kits de Aseo**



**165**  
**Frazadas**

MUNICIPIO	FAMILIAS	PERSONAS	DISTRIBUCIÓN DE AHE						AGUA Y SANEAMIENTO
			ALIMENTACIÓN		KIT ASEO		FRAZADAS		
			ENTREGADA	BODEGA	ENTREGADA	BODEGA	ENTREGADA	BODEGA	
SAN EDUARDO	60	163	35	20	35	20	0	165	N/A
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>163</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>0</b>

DE LAS AHE ENVIADAS A SAN EDUARDO SE ENTREGARON A LAS 35 FAMILIAS AFECTADAS EL DÍA DOMINGO EN LA MADRUGADA, LAS PRIMERAS 20 FAMILIAS EL MUNICIPIO YA LES HABÍA ECHO ENTREGA DE AHE.



## CAPACIDADES DEL SNGRD

ENTIDAD	PERSONAL	TRANSPORTES
ALCALDIA MUNICIPAL	20	1 CAMIONETA 2 VOLQUETAS
CDGRD BOYACA	3	1 CAMIONETA
BOMBEROS	7	
POLICIA	9	1 CAMIONETA 2 MOTOS
PONALSAR	10	1 BUSETA
EJERCITO NACIONAL	32	
CRUZ ROJA	5	1 CAMIONETA
DEFENSA CIVIL	10	1 CAMIONETA 1 MOTOS
PERSONERIA	2	
ESE. SAN EDUARDO	6	1 TAB
CORPOBOYACA	4	1 CAMIONETA
ICBF	6	1 CAMIONETA
PUBLISERVICIOS	3	1 CAMIONETA
UNGRD	2	
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>*DATOS EN ACTUALIZACION</b>



- Seguimiento a la distribución de Kits de AHE a las familias damnificadas por el Fenómeno de Remoción en Masa.
- Continuar con la elaboración y cargue a la plataforma ASA de los subsidios de arriendo para las familias damnificadas según sea la necesidad y teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la UNGRD.
- El servicio geológico Colombiano, presentara la próxima semana la propuesta del estudio que se debe realizar para determinar las acciones a seguir.
- Por parte del CDGRD Boyacá Y CorpoBoyaca, se continuara con el monitoreo diario del equipo de Geólogos en la zona de afectación y los avances que tenga la situación.
- Las entidades operativas continúan con la sensibilización y capacitación de los habitantes del municipio.
- Seguimiento y acompañamiento por parte del CDGRD Boyaca al municipio de San Eduardo y al POSBR (Plan Operativo de Servicios Básicos de Respuesta - PAE (Plan de Acción Especifico Para La Recuperación)



**Capacitación en Primeros Auxilios – DCC Y PONALSAR**



**ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ICBF**



**APOYO EN LA LIMPIEZA POR PARTE DEL EJERCITO**



**SEGUIMIENTO Y MONITOREO EQUIPO DE GEOLOGOS**