

Al Contestar Cite Radicado UNGRD:



2025EE06449

Fecha: 30/04/2025

Bogotá D.C.

Señora

ELIZABETH SABOGAL VELÁSQUEZ

Alcaldesa Municipal.

Municipio de Quetame, departamento de Cundinamarca.

alcaldia@quetame-cundinamarca.gov.co

21/05/25
11:50

Asunto: Respuesta al cumplimiento del Plan de Acción Específico – Calamidad Pública Municipio de Quetame, “Construcción del puente en el sector Caliman vereda Estaqueca del municipio de Quetame” con número de radicado UNGRD 2025ER03793.

Cordial Saludo,

La Subdirección para el Manejo de Desastres comunica que recibió la solicitud de “Construcción del puente peatonal sobre la vereda Estaqueca sector Caliman para garantizar el paso de la población de la vereda Estaqueca en el municipio de Quetame Cundinamarca”, el cual es uno de los compromisos de carácter nacional asumidos en el Plan de Acción Específico – PAE, aprobado en los Comités de Gestión del Riesgo (PMU Nacional), tras la Calamidad Pública declarada por causa de la avenida torrencial de la quebrada Naranjal ocurrida el día 17 de julio de 2023.

Por lo anterior nos permitimos informar que la Subdirección para el Manejo de Desastres atendiendo el compromiso existente por parte de la UNGRD en gestionar la reconstrucción del puente peatonal sobre la Quebrada Estaquécá, en el sector Calimán en el municipio de Quetame, realizó una visita técnica el día 02 de abril de 2025 a este sitio con el propósito de hacer la evaluación técnica preliminar en la gestión de diseño y construcción del puente peatonal en compañía de la Alcaldesa de Quetame Elizabeth Sabogal y de los representantes de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca - UAEGRD, El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU.

Durante la visita se inspeccionó el sitio donde se encontraba el puente peatonal reportado como derribado por avenidas torrenciales, se brindaron recomendaciones a la autoridad local y se recopiló información para la consolidación del informe técnico “Evaluación técnica preliminar en la gestión de diseño y construcción de un puente

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia

Conmutador: (+57) 601 552 9696

Línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 113200

peatonal en la quebrada Estaqueca en el municipio de Quetame, Cundinamarca” que se adjunta a esta respuesta. El informe se basó en la información documental suministrada y citada en el cuerpo del documento.

Como resultado, se relacionan las observaciones de campo más relevantes, se dan las conclusiones y recomendaciones para evaluar la situación y condiciones preliminares de construcción del puente peatonal desde el aspecto geológico, con el fin de apoyar a las instituciones involucradas en la toma de decisiones.

Se reitera que el informe no pretende reemplazar los estudios básicos o detallados por avenidas torrenciales y obras civiles (puentes), por lo cual se deben hacer los estudios detallados correspondientes, en especial a las condiciones técnicas en estructuras, dinámica hidráulica, estudios topográficos, geológicos y análisis de suelos del ponteadero.

Estos estudios técnicos detallados también son necesarios para la estructuración y viabilidad de los diseños y el posterior proceso de contratación de la obra.

En los anteriores términos se da respuesta a la solicitud del asunto, no sin antes reiterar el compromiso de la Subdirección para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para atender cualquier inquietud o sugerencia al respecto.


Agradezco su atención,



RICARDO HURTADO CHACÓN
Subdirector Para el Manejo de Desastres

Anexos:

1. Informe: “Evaluación técnica preliminar en la gestión de diseño y construcción de un puente peatonal en la quebrada Estaqueca en el municipio de Quetame, Cundinamarca”.

Elaboró: Sergio Montes. Contratista SMD. 
Revisó: Jorge García. Contratista SMD. 