




Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia



SPL - **E** - 01901

San Miguel de Agreda de Mocoa, 16 de agosto de 2017

Teniente:

OLGA LUCIA NARANJO BONILLA

Directora EPMSC – Mocoa Putumayo

Calle 11 No. 22 Esquina vía a San Antonio Barrio La Esmeralda
Ciudad

PD
30-08-2017
5:10 pm
[Signature]

Asunto: Recomendaciones para el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Mocoa – Putumayo afectado por la Avenida Fluvio Torrencial. Radicado 1327 de 16 de junio de 2017.

Cordial saludo

Una vez revisada la comunicación de la referencia, esta Corporación se permite hacer las siguientes recomendaciones:

Mientras finaliza el estudio del Servicio Geológico Colombiano, se recomienda tomar decisiones sobre la continuidad de la población dentro de la cárcel, sobre el estudio elaborado en 2003 por CORPOAMAZONIA que se adjunta en la presente comunicación y del cual se transcribe una de las conclusiones:

- *"En la Quebrada Taruca se encuentran sectores donde sus riberas presentan alturas menores a los dos metros, localizadas principalmente en la margen izquierda aguas abajo de la quebrada. En el sector de la cárcel existe riesgo de desbordamiento; de igual manera aguas abajo donde el río se ha desviado generando un cauce angosto y poco profundo, identificando en riesgo el Barrio los Prados.*
- *Otra situación de riesgo asociada a esta corriente se origina en los alrededores de la cárcel donde el lecho de la quebrada es poco profundo (menos de un metro); durante crecientes de mediana magnitud, la quebrada se ha salido repetidamente de su cauce y el agua corre sobre la superficie. A raíz de la creciente de 1994 se intervino el cauce forzando la corriente a abandonar su curso natural y tomar uno nuevo, produciendo un giro cerrado en el cauce. Esta intervención no ayuda a aliviar la amenaza si se considera que el nuevo cauce es insuficiente para acomodar todo el caudal y carga que arrastra la quebrada y ante un acreciente la corriente buscará ocupar el cauce natural.*
- *Por socavación lateral de la margen izquierda aguas abajo del Río Sangoyaco afectaría a los barrios Los Pinos, La Cárcel, La Isla y margen derecha la Floresta y Modelo.*

SEDE PRINCIPAL:
AMAZONAS:
CAQUETÁ:
PUTUMAYO:

Tel: (8) 4296 641 - 642 - 4295 267, Fax: 4295 255. - Cra. 17 No. 14-85 - Mocoa, Putumayo
Tel: (8) 5925 064 - 5927 619, Fax: 5925 065. - Cra. 11 No. 12-45 - Leticia Amazonas
Tel: (8) 4351 870 - 4357 456 Fax: 4356 884. - Cra. 11 No. 5-67 - Florencia, Caquetá
Telefax: (8) 4296 395. Mocoa, Putumayo

correspondencia@corpoamazonia.gov.co
www.corpoamazonia.gov.co

Línea de Atención: 01 8000 930 506



Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia



- Sitios críticos ... "el tercer punto se localiza en el puente de madera que una a la cárcel con la Urbanización San Miguel; por visitas de campo y por los moradores, se notó que la margen derecha aguas abajo no existen evidencias de eventos de inundación recientes; pero se señala que este punto está a nivel de la vía y que en cualquier momento puede desbordarse la quebrada por encima del puente y formar un abanico"

Respecto al artículo 124 del Código de Recursos Naturales, el cual reza "Artículo 124º.- Los propietarios, poseedores o tenedores de predios o las asociaciones de usuarios podrán construir con carácter provisional y sin permiso previo obras de defensa en caso de crecientes extraordinarias y otros semejantes de fuerza mayor, dando aviso dentro de los seis días siguientes a la iniciación de dichas obras. Pasado el peligro se podrá ordenar la demolición de las obras provisionales, la reposición de las destruidas o la construcción de otras nuevas necesarias, por cuenta de quienes resulten favorecidos con ellas, aun indirectamente y en proporción del beneficio que obtuvieron" cabe mencionar que las obras a las que refiere el artículo son temporales y requieren de la ejecución de obras definitivas con un diseño donde se calculen las cargas a soportar ante otros eventos torrenciales asociados a la Quebrada Taruca, lo cual es diferente a una obra orientada a seguridad carcelaria.

De otra parte, me permito informar que el Código de Recursos Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974) se reglamentó en el Decreto 1076 de 2016 y sobre ocupación de cauces menciona lo siguiente:

"Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas". Por lo anterior y considerando que la Resolución 447 de 2017 adoptó el Sector 1 de la Avenida Fluvio Torrencial como zona de protección y conservación por identificarlo como cauce activo natural; cualquier obra de mitigación que se desarrolle en la zona debe contar con el respectivo permiso de ocupación de cauces.

Finalmente, de la manera más respetuosa y considerando las condiciones de la población al interior del centro penitenciario, a quienes les es imposible aplicar acciones de evacuación en un inminente evento, Esta Corporación recomienda reubicar el establecimiento penitenciario o a la población al interior del mismo a un sitio seguro, dado que la condición de peligro a la fecha no ha cesado.

Atentamente,

ROSA EDILMA AGREDA CHICUNQUE
Subdirectora de Planificación

C.Co: LUIS CARLOS VILLEGAS - Ministro de Defensa y Seguridad Nacional
CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ - Director General Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD

Adjunto: 1CD

Proyecto: S-Rodriguez

SEDE PRINCIPAL:
AMAZONAS:
CAQUETA:
PUTUMAYO:

Tel: (5) 4296 641 - 642 - 4296 267, Fax: 4296 255. - Cra. 17 No. 14-85 - Mocoa, Putumayo
Tel: (5) 5925 064 - 5927 619, Fax: 5925 065. - Cra. 11 No. 12-45 - Leticia Amazonas
Tel: (5) 4351 870 - 4357 456 Fax: 4356 884. - Cra. 11 No. 5-67 - Florencia, Caquetá
Telefax: (5) 4296 395. Mocoa, Putumayo

corpoamazonia@corpoamazonia.gov.co
www.corpoamazonia.gov.co

Línea de Atención: 01 8000 930 508



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6



Unidad De Planeación, Gestión y Evaluación

San Miguel de Agreda de Mocoa, 04 de Abril de 2018.
No. UPGEM-URBANISNO 0135

Señor
I.J. JESUS EURY GUERRERO PARRA GUERRERO
Director (E) EPMSC Mocoa - Putumayo
Mocoa - Putumayo.

Asunto: Respuesta a su solicitud certificado de información.
Referencia: Oficio radicado No.03757 del 14 de Marzo de 2018.

Handwritten signature
04-04-18
17:12 H.

Cordial saludo,

En atención a su solicitud, mediante el cual solicita se informe si el establecimiento Penitenciario de Mediana seguridad y carcelario de Mocoa - Putumayo se encuentra ubicado en zona de alto riesgo, según el PBOT, de manera atenta y muy respetuosa me permito informar lo siguiente:

1. Según el acuerdo No. 013 de 2002 en el plano de riesgos y amenazas el predio No. 01-00-0235-0001-000, matrícula inmobiliaria No. 44-54473 con un área de 4 hectáreas 60209,00 m2 no se encuentra ubicado en zona.
2. Después de la avenida torrencial ocurrida el pasado 31 de marzo y 1 de abril de 2017, el área se encuentra afectada por faja de reserva según resolución No. 1336 de 2017 en aproximadamente 1.00 hectárea 1507,00 m2.
3. Según resolución No. 0047 de 2017 emitida por CORPOAMAZONIA un área de 748,00 m2 se encuentra en zona 1.
4. Según los estudios adelantados por el servicio Geológico Colombiano en el plano de Movimiento por flujo el predio tiene un área de 720.00 m2 en manaza alta y 38.1000 m2 en amenaza media.
5. Según el plano de movimiento en masa tiene un área afectada de 170.00 m2, como amenaza media.

Atentamente,


Ing. JAVIER SÁNCHEZ MEDINA
Profesional Universitario Unidad de Planeación



Calle 7 No 6-42 Barrio Centro
contactenos@mocoa-putumayo.gov.co



(57-8) 4204676
(57-8) 4295967

Cod. Postal: 860001

Teléfono 098-4200005 Email: planeacion@mocoa-putumayo.gov.co

Mocoa - Putumayo - Colombia



TIEMPO DE
RENOVACIÓN

